

**DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS**

INFORME ESPECIAL

“Inspección realizada a los centros educativos a nivel nacional ante el inicio de las clases presenciales, año lectivo 2022”



**Defensoría
del Pueblo**


República de Panamá

Panamá, República de Panamá

MARZO, 2022

MISIÓN

Promover, proteger y defender el respeto a los derechos humanos, investigando, supervisando y denunciando actos, hechos u omisiones por parte de la administración pública o de concesionarios de servicios públicos.



VISIÓN

Una institución autónoma e independiente, líder en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, vigilante de la administración pública, revestida de la jerarquía constitucional que le permita legitimar sus actuaciones frente a los poderes del Estado, con la autoridad e inmunidad que su naturaleza requiere.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN

II. CENTROS EDUCATIVOS INSPECCIONADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL.

1. PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO

- 
- 1.1. Escuela Finca 66
 - 1.2. C.E.B.G. Finca 30
 - 1.3. C.E.B.G. Finca 15
 - 1.4. C.E.B.G. El Empalme

2. PROVINCIA DE VERAGUAS

- 
- 2.1. C.E.B.G. Bilingüe La Primavera
 - 2.2. C.E.B.G. Bilingüe Manuela Herrera De Pérez
 - 2.3. C.E.B.G. San Martín de Porres
 - 2.4. Instituto Urracá
 - 2.5. C.E.B.G. Belisario Villar Pérez
 - 2.6. C.E.B.G. Bilingüe Rubén Darío
 - 2.7. C.E.B.G. Los Algarrobos
 - 2.8. Escuela La Florecita
 - 2.9. Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera
 - 2.10. C.E.B.G. Miguel Alba
 - 2.11. Instituto Profesional y Técnico de Veraguas

3. PROVINCIA DE LOS SANTOS

- 3.1. Escuela Benilda Céspedes
- 3.2. Escuela Juana Vernaza
- 3.3. Escuela Jardín de la Infancia Lidia B. de Jaén
- 3.4. Escuela Presidente Porras
- 3.5. Escuela Bolívar Antonio De Gracia González
- 3.6. Escuela Carlos M. Espino
- 3.7. Escuela Palmira
- 3.8. C.E.B.G. Jaime Alba
- 3.9. Escuela Amaris Durán de Vidal

4. PROVINCIA DE HERRERA

- 4.1. Escuela Bilingüe Juan T. del Busto
- 4.2. Escuela Bilingüe Tomás Herrera
- 4.3. Escuela Bilingüe Hipólito Pérez Tello
- 4.4. Escuela Bilingüe Eneida M. de Castellero

5. PROVINCIA COCLÉ

- 5.1. Escuela Bilingüe Llano Marín
- 5.2. Escuela Bilingüe Simeón Conté
- 5.3. Escuela Bilingüe Simeón Valderrama
- 5.4. C.E.B.G. El Salado
- 5.5. Escuela Bilingüe Ana Polo Tapia
- 5.6. Escuela Bilingüe Juan Demóstenes Arosemena
- 5.7. Escuela Bilingüe José Nadal Silva
- 5.8. Escuela Bilingüe Sofía Quiroz de Tejeira
- 5.9. C.E.B.G. Cledia F.de Martínez
- 5.10. C.E.B.G. Aguas Blancas

- 5.11. Escuela Bilingüe Rubén Darío Carles
- 5.12. C.E.B.G. Cascajal
- 5.13. C.E.B.G. Villa del Carmen
- 5.14. I.P.T. Coclesito
- 5.15. Escuela Bilingüe República Dominicana
- 5.16. C.E.B.G. Jacinta Arosemena de Morales

6. PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE

- 6.1. Escuela Zaida Zela Núñez
- 6.2. Colegio Pedro Pablo Sánchez
- 6.3. Colegio José María Barranco
- 6.4. Colegio Leopoldo Castillo
- 6.5. C.E.B.G. Guillermo Endarra Galimany

7. PANAMÁ NORTE

- 7.1. C.E.B.G. de El Ñajú
- 7.2. C.E.B.G. María La Torre
- 7.3. C.E.B.G. Nuevo Caimitillo
- 7.4. C.E.B.G. Presidente Roosevelt
- 7.5. C.E.B.G. Santos Jorge
- 7.6. C.E.B.G. Bilingüe José Artigas
- 7.7. C.E.B.G. Bilingüe La Cabima
- 7.8. C.E.B.G. Domingo Romero
- 7.9. Escuela Villa Unida
- 7.10. C.E.B.G. Tomás Arias
- 7.11. Escuela María Henríquez
- 7.12. Instituto Profesional y Técnico de Chilibre
- 7.13. C.E.B.G. Melchor Lasso de la Vega
- 7.14. Colegio Monseñor Francisco Beckmann

- 7.15. Colegio San Juan Pablo II
- 7.16. Escuela República Árabe de Egipto
- 7.17. Escuela República de la India
- 7.18. Primer Ciclo San Miguel Arcángel de Las Mañanitas
- 7.19. Colegio Bilingüe Tocumen Sector Sur

8. PROVINCIA DE COLÓN

- 8.1. C.E.B.G. Quebrada Bonita
- 8.2. C.E.B.G. El Giral
- 8.3. Escuela La Escandalosa
- 8.4. Escuela República de Sudáfrica
- 8.5. C.E.B.G. Juan Antonio Henríquez
- 8.6. C.E.B.G. Carlos Clement
- 8.7. Escuela República Oriental de Uruguay

9. DISTRITO DE CHEPO

- 9.1. Escuela Santa Isabel de Chepo
- 9.2. C.E.B.G. José Gabriel Duque
- 9.3. C.E.B.G. José del Carmen Echevers
- 9.4. C.E.B.G. Venancio Fenosa Pascual

10. PROVINCIA DE DARIÉN

- 10.1. C.E.B.G. Marcos Alarcón
- 10.2. C.E.B.G. Portuchada
- 10.3. Escuela Anayansi
- 10.4. C.E.B.G. Punoloso

11. COMARCA EMBERRÁ WOUNAAN

- 11.1. C.E.B.G. Juan Mepaquito
- 11.2. C.E.B.G. Isidro Guainora
- 11.3. C.E.B.G. Vista Alegre
- 11.4. Escuela Puente del Río Yapé

12. COMARCA NGÄBE BUGLÉ

- 12.1. C.E.B.G. Altos de Jesús

13. PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

- 13.1. Escuela Bilingüe Antonio Río Saavedra
- 13.2. Escuela de Solano
- 13.3. Escuela El Calvario
- 13.4. Escuela Bongo Abajo
- 13.5. Colegio Daniel Octavio Crespo

14. DISTRITO DE SAN MIGUELITO

- 14.1. C.E.B.G. Luis Martín
- 14.2. C.E.B.G. Estado de Israel
- 14.3. Escuela Bilingüe República de Colombia
- 14.4. C.E.B.G. Carlos A. Mendoza
- 14.5. Escuela Amelia Denis de Icaza
- 14.6. Instituto Alfredo Cantón
- 14.7. Escuela León A. Soto
- 14.8. Instituto Rubiano
- 14.9. Escuela República de Alemania

- 14.10. Escuela Severino Hernández
- 14.11. Colegio Elena Ch. de Pinate
- 14.12. Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega

15. PANAMÁ CENTRO

- 15.1. Instituto Fermín Neudeau
- 15.2. Colegio José Dolores Moscote
- 15.3. C.E.B.G. Juan B. Sosa
- 15.4. Escuela Ciudad Jardín Las Mañanitas
- 15.5. Colegio Profesional Isabel Herrera Obaldía
- 15.6. Colegio Richard Newman
- 15.7. Colegio José Antonio Remón Cantera
- 15.8. Instituto Profesional y Técnico Jepta B. Duncan
- 15.9. C.E.B.G. Gran Bretaña (Plaza Crystal)

III. CUADRO DE INFORMACIÓN RECABADA EN LAS INSPECCIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL.

IV. CONCLUSIONES

V. RECOMENDACIONES

VI. ANEXOS

VISTAS FOTOGRÁFICAS.

INTRODUCCIÓN

Conforme establece la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, modificada por las Leyes No. 41 de 1 de diciembre de 2005 y No. 55 de 2 de octubre de 2009, se crea la Defensoría del Pueblo, como una institución independiente, a la cual le corresponde velar por la protección de los derechos establecidos en el Título III y demás derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá, así como los derechos previstos en los convenios internacionales de Derechos Humanos y la Ley, mediante el control de los hechos, actos u omisiones de los servidores públicos y de quienes presten servicios públicos y actuará para que ellos se respeten.

En 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La que en su artículo 26, define y reconoce por primera vez en un texto oficial de vocación mundial la educación como derecho humano, ya que es el medio principal para que toda persona, niño/a y adulto/a pueda desarrollar sus capacidades, habilidades y participar activamente en la sociedad.

A su vez, la educación se encuentra consagrada dentro de la Constitución Política de la República de Panamá, específicamente en el Capítulo 5° del Título III, Derechos y Deberes Individuales y Sociales; así como la Ley Orgánica de Educación, la que establecen como un derecho y un deber de la persona, sin distinción o exclusión por causa de sexo, edad, etnia religión, posición económica, social o idea políticas; y corresponde al Estado, organizar y dirigir el servicio público de la educación en el país, mediante estrategias y acciones que aseguren su calidad y eficiencia.

La educación en Panamá y en el mundo se enfrentó un nuevo escenario como resultado del impacto de la pandemia por la Covid-19. De esta forma, el proceso de enseñanza se vio obligada a migrar de la forma tradicional (presencial) a un proceso virtual. Este nuevo escenario trajo consigo grandes desafíos para todos los actores que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje, especialmente a la población estudiantil, ya que nos encontramos con un sistema que no estaba preparado desde el punto de vista

tecnológico, así como las adecuaciones necesarias para que el proceso de impartir las clases, fuera accesible, los docentes tuvieron que adquirir con urgencia nuevas habilidades para ofrecer sus clases virtuales, a pesar de que no se contaba con una conectividad eficiente, y en muchos de los casos los estudiantes y docentes no contaban con acceso a la tecnología por falta de un dispositivo móvil inteligente o un equipo adecuado para continuar las clases, con la falta de conectividad en las áreas donde viven, aunado a la y con la gran falta de recursos económicos para pagar por los servicios de conexión a internet o para la compra de tarjetas prepagos.

Posterior, a dos años en esta modalidad de clases virtuales, el Estado, a través del Ministerio de Educación mediante el Decreto Ejecutivo No. 2077 de 1 de diciembre de 2021, resolvió establecer el inicio del año escolar para el periodo lectivo 2022, en los centros educativos oficiales y particulares de Primer y Segundo Nivel de Enseñanza, del Sub Sistema Regular y no Regular, retornando a la modalidad de clases presenciales, con el fin de garantizar el derecho a la educación.

Asimismo, el Ministerio de Salud, emitió una nueva Guía Sanitaria de Bioseguridad, para la prevención y control de la COVID-19 en centros educativos oficiales y particulares, institutos técnicos superiores y universidades tanto oficiales como particulares, donde se establece que todas las entidades educativas, deben contar con un protocolo, donde se establezcan los mecanismos para implementar y monitorear el cumplimiento de medidas de prevención y control recomendadas para el retorno seguro a las clases.

Los centros de educación oficiales y particulares, deberán constituir su “Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID-19”, conformado por un mínimo de 2 a 6 personas, dependiendo del tamaño del centro educativo, el cual debe estar integrado por la dirección del plantel, personal docente, administrativos y asociación de padres de familia, quienes serán los responsables de organizar, implementar y monitorear diariamente las acciones de prevención y control de las medidas establecidas.

Este documento, procura ofrecer una visión integral y objetiva, sobre la situación actual en la que se encuentran estos centros educativos, donde hemos resaltado las necesidades y fortalezas encontradas en cada uno de los centros educativos oficiales, lo cual permitirá al ente rector de la Educación, tomar los correctivos necesarios para así brindar una correcta enseñanza.

Esta recopilación de hechos es producto del trabajo del equipo de funcionarios de la Defensoría el Pueblo, a través de las diferentes Oficinas Regionales a nivel nacional, así como por la sede principal, en Panamá; mediante las visitas a los diferentes planteles educativos; por lo que, se espera sea útil para las autoridades educativas.



INFORME

La Defensoría del Pueblo, realizó inspecciones con el propósito de constatar las condiciones en que se encuentran los diferentes centros educativos, a nivel nacional, entre ellos podemos destacar los siguientes:

1. PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO:

1.1. Escuela Finca 66:

Durante el recorrido en este plantel educativo, se pudo constatar que mantienen el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, solicitan la construcción de más salones y un comedor. Poseen agua potable y fluido eléctrico. Su cuerpo docente está completo. Requieren un Celador, un Trabajador Manual y un Cocinero. El gimnasio requiere más ventilación. Al inicio de las clases informaran cuantos estudiantes están vacunados. Matricula de 350 estudiantes.

1.2. C.E.B.G. Finca 30:

De este plantel educativo se pudo observar que conservan el protocolo de bioseguridad, tienen conectividad a internet, su infraestructura se encuentra en buen estado, cuentan con agua potable y fluido eléctrico. Solicitan sillas. Requieren un Maestro de Educación Física, Personal de Aseo, un Celador, una Secretaria, un Contable y un Odontólogo. Matricula de 1,623 estudiantes.

1.3. C.E.B.G. Finca 15:

En este centro educativo se pudo observar que mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, tienen suministro de agua potable y fluido eléctrico. Requieren un salón para los niños de Preescolar. Solicitan un Docente para Educación Especial, dos Celadores, dos Trabajadores Manuales, un Inspector y un Cocinero. Matricula de 724 estudiantes.

1.4. C.E.B.G. El Empalme:

Este centro educativo mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuenta con conectividad a internet. Sus infraestructuras necesitan cielo raso en siete (7) salones. Cuenta con suministro de agua potable y fluido eléctrico. Su cuerpo docente está completo. Requieren un Celador, un Trabajador Manual, dos Choferes y un Contable. El 20% de sus estudiantes se encuentran vacunados. Matricula de 2,050 estudiantes.

2. PROVINCIA DE VERAGUAS:

2.1. C.E.B.G. Bilingüe La Primavera:

De este plantel educativo, se pudo constatar que mantienen el protocolo de bioseguridad. No cuentan con conectividad a internet, por lo que están presentando dificultades a nivel administrativo, debido a esta carencia. Se deben terminar los trabajos de anexo, para poder conectar la energía eléctrica correctamente. Requieren tres Docentes para Pre-Kinder y grado, así como seis Trabajadores Manuales, cuatro Inspectores, dos Celadores, dos Secretarias y un Contable. Solicitan que los inspectores de la A.T.T.T. y de la D.N.O.T., mantengan anuencia para que se regule el tránsito en horas de entrada y salida de cada jornada. Matricula de 1,820 estudiantes.

2.2. C.E.B.G. Bilingüe Manuela Herrera de Pérez:

En este plantel educativo, se mantiene el protocolo de bioseguridad. La conectividad a internet es deficiente, solamente tienen en un pabellón. Requieren el nombramiento de tres Docentes, seis Trabajadores Manuales, dos Inspectores, dos Celadores, un Contador y un Conductor, actualmente en este centro se realizan trabajos de construcción. Matricula 960 estudiantes.

2.3. C.E.B.G. San Martín de Porres:

En el recorrido en este plantel educativo se pudo identificar que cuenta con protocolo de bioseguridad. Poseen conectividad a internet. Las infraestructuras se encuentran en óptimas condiciones, tienen cuatro pabellones, de los cuales cuatro son para damas y cuatro para caballeros. Presentaron un proyecto al MEDUCA, para la construcción de una cancha, ya que no cuentan con gimnasio, pero aun no reciben respuesta. Matricula 1,024 estudiantes.

2.4. Instituto Urracá:

En este centro educativo, cuentan con el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Este colegio tiene dos pabellones clausurados por encontrarse en pésimas condiciones, con afectaciones del 73%, según estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Panamá. Cuenta con agua potable, tanque de reserva y fluido eléctrico. Tiene 163 docentes y 60 administrativos.

2.5. C.E.B.G. Belisario Villar Pérez:

Este centro educativo, cuenta con el protocolo de bioseguridad. No cuentan con conectividad a internet en el nuevo edificio, la empresa constructora no ha terminado la limpieza, por lo que no iniciaron clases el 7 de marzo de 2022, adicional, requieren Trabajadores Manuales. Su mobiliario se encuentra en excelentes condiciones. Matricula 1,130 estudiantes.

2.6. C.E.B.G. Bilingüe Rubén Darío:

Dicho plantel cuenta con su protocolo de bioseguridad. La conectividad a internet es deficiente, solamente se recibe en un pabellón. Su infraestructura se encuentra en excelentes condiciones.

Cuentan con agua potable y suministro eléctrico. Requieren de tres Docentes, Trabajadores Manuales y Celadores, manifiestan que le hacen faltan sillas por lo que atenderán sólo a la mitad de los estudiantes por grupo. Matricula 1,200 estudiantes.

2.7. C.E.B.G. Los Algarrobos:

En el recorrido en este centro, se pudo constatar que tienen protocolo de bioseguridad. No cuentan con conectividad a internet. Requieren de la construcción de más aulas. Tienen agua potable y suministro eléctrico. Se requieren 104 sillas. Solicitan 3 Docentes. Requieren una Secretaria, una Cocinera y un Trabajador Manual. Necesitan un depósito para guardar los implementos deportivos, de agropecuaria y los instrumentos de la banda de música.

2.8. Escuela La Florecita:

Este centro se pudo constatar que cuentan con el protocolo de bioseguridad. Su infraestructura se encuentra en buenas condiciones. Disponen de agua potable y electricidad. Requieren un Docente. Solicitan personal administrativo, Trabajador Manual y Cocinero. Necesitan una cafetería y un centro de copiado.

2.9. Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera:

En este plantel se pudo verificar que cuentan con el protocolo de bioseguridad. Tienen conectividad a internet, solamente en el área administrativa, por lo que requieren la ampliación de la banda ancha, toda vez que imparten el Bachiller de Informática. Cuenta con suministro de agua potable y luz eléctrica.

2.10. C.E.B.G. Miguel Alba:

Durante el recorrido en este plantel educativo, se pudo constatar que cuentan con el protocolo de bioseguridad. Cuenta con servicios de

agua potable y luz eléctrica. Y tiene su personal completo. La construcción del centro se encuentra paralizada. Matricula 1,200 estudiantes.

2.11. Instituto Profesional y Técnico de Veraguas:

Este plantel cuenta con su protocolo de bioseguridad. Cuenta con conectividad a internet. Su infraestructura se encuentra deteriorada. Cuenta con agua potable y electricidad. Requieren de sillas. Necesitan Trabajadores Manuales. Matricula de 1,100.

3. PROVINCIA DE LOS SANTOS:

3.1. Escuela Benilda Céspedes:

Este centro cuenta con su protocolo de bioseguridad. Cuenta con internet. Tiene suministro de electricidad y agua potable. Requieren un Trabajador Manual. Solicitan un mínimo treinta (30) sillas. Matricula 80 estudiantes.

3.2. Escuela Juana Vernaza:

En la visita a este centro educativo se pudo constatar que tiene su protocolo de bioseguridad. Cuenta con conectividad a internet. Tiene suministro de agua potable y electricidad. Matricula 518 estudiantes.

3.3. Escuela Jardín de la Infancia Lidia B. de Jaén:

Durante el recorrido en este plantel se pudo constatar que si mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuenta con conectividad a internet. Su infraestructura se encuentra en buen estado. Tiene suministro de agua potable y electricidad. Matricula 330 estudiantes.

3.4. Escuela Presidente Porras:

Se pudo constatar en el recorrido en este plantel que cuentan con su protocolo de bioseguridad. Cuenta con conectividad a internet. Tienen suministro de agua potable y electricidad. Requieren sillas. Matricula 528 estudiantes.

3.5. Escuela Bolívar Antonio De Gracia González:

Durante el recorrido en este plantel, se pudo constatar que cuentan con protocolo de bioseguridad. Tiene conectividad a internet. Están confrontando problemas con el suministro de agua potable. Cuentan con energía eléctrica. Matricula 49 estudiantes.

3.6. Escuela Carlos M. Espino:

En este centro se pudo verificar que cuenta con su protocolo de bioseguridad. Tienen conectividad a internet. Tienen suministro de agua potable y electricidad. Requieren alrededor de 10 sillas. Matricula 36 estudiantes.

3.7. Escuela Palmira:

En el centro cuentan con el protocolo de bioseguridad. No tienen conectividad a internet. Cuenta con acueducto rural y tanque de reserva. Poseen suministro de energía eléctrica. Matricula 7 estudiantes.

3.8. C.E.B.G. Jaime Alba:

Este centro cuenta con su protocolo de bioseguridad. No tiene conectividad a internet. Su infraestructura se encuentra en buen estado. Cuenta con acueducto rural y tanque de reserva. No cuentan con suministro eléctrico. Requieren 75 sillas. Matricula 119 estudiantes.

3.9. Escuela Amaris Durán de Vidal:

En esta escuela se pudo constatar que el espacio en las aulas es muy reducido entre sillas y pupitres, los baños se encuentran en mal estado y los urinarios de los varones no funcionan, el techo de los pasillos fue retirado y hay cables colgando, las fuentes de agua no funcionan y les hace falta alrededor de cuarenta sillas y pupitres. Matricula 171 estudiantes.

4. PROVINCIA DE HERRERA:

4.1. Escuela Bilingüe Juan T. del Busto:

En dicho plantel se pudo verificar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Disponen de agua potable y electricidad.

4.2. Escuela Bilingüe Tomás Herrera:

En este centro de enseñanza, se pudo constatar que cuentan con su protocolo de bioseguridad. Tienen conectividad a internet. Cuentan con suministro de agua potable y luz eléctrica. Requieren personal administrativo y Trabajadores Manuales.

4.3. Escuela Bilingüe Hipólito Pérez Tello:

El plantel cuenta con su protocolo de bioseguridad. Tienen conectividad a internet. Cuentan con suministro de agua potable y electricidad. Requieren mobiliario para las aulas de Pre-Kinder. Matricula 727 estudiantes.

4.4. Escuela Bilingüe Eneida M. de Castellero:

En la inspección a este centro educativo, se pudo constatar que cuentan con su protocolo de bioseguridad. Poseen conectividad a internet. Su infraestructura se encuentra deteriorada, garita de

recepción en mal estado. Cuentan con suministro de agua potable y energía eléctrica. Requieren de un Seguridad. Matricula 307 estudiantes.

5. PROVINCIA COCLÉ:

5.1. Escuela Bilingüe Llano Marín:

Este plantel cuenta con protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Su infraestructura se encuentra en buenas condiciones. Tienen suministro de agua potable, tanque de reserva y energía eléctrica. Matricula 360 estudiantes.

5.2. Escuela Bilingüe Simeón Conté:

En la inspección a este plantel educativo, se pudo constatar que cuenta con el protocolo de bioseguridad. Tienen conectividad a internet. Cuentan con agua potable, tanque de reserva y electricidad. Matricula 360 estudiantes.

5.3. Escuela Bilingüe Simeón Valderrama:

En este plantel se pudo constatar que cuentan con su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Tienen agua potable, tanque de reserva y suministro de energía eléctrica. Requieren una Secretaria y un Conductor. Matricula 150 estudiantes.

5.4. C.E.B.G. El Salado:

El plantel cuenta con protocolo de bioseguridad. Tienen conectividad a internet. Su infraestructura se encuentra en malas condiciones (techo, cielo raso, azulejos). Cuentan con suministro de agua potable, tanque de reserva y suministro de electricidad. Solicitan un área para una cafetería. Se requiere una Cocinera, un Trabajador Manual y un Celador.

5.5. Escuela Bilingüe Ana Polo Tapia:

Esta escuela cuenta con protocolo de bioseguridad. Tiene conectividad a internet, solamente que requiere mantenimiento. Solicitan acondicionar los baños y lavamanos, se necesitan diez puertas para los salones y vidrios para las ventanas. Cuentan con agua potable, tanque de reserva y les hace falta suministro eléctrico para tres salones. Matricula 268 estudiantes.

5.6. Escuela Bilingüe Juan Demóstenes Arosemena:

En el recorrido a este centro educativo se pudo constatar que cuentan con su protocolo de bioseguridad. Poseen conectividad a internet, el mismo requiere mantenimiento. En su infraestructura se pudo observar que tienen las paredes rajadas, los lavamanos y fuentes de agua en mal estado. Cuentan con agua potable, tanque de reserva y suministro de electricidad. Matricula 864 estudiantes.

5.7. Escuela Bilingüe José Nadal Silva:

En este centro educativo se pudo verificar que cuentan con su protocolo de bioseguridad. Tienen conectividad a internet. Su infraestructura se encuentra en buenas condiciones. Cuentan con suministro de agua potable, tanque de reserva y electricidad. Matricula 450 estudiantes.

5.8. Escuela Bilingüe Sofía Quiroz de Tejeira:

Esta escuela si tiene su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Requieren la construcción de un nuevo pabellón. Tienen suministro de agua potable, tanque de reserva y luz eléctrica. Matricula 600 estudiantes.

5.9. C.E.B.G. Cledia F.de Martínez:

Dicho plantel cuenta con protocolo de bioseguridad. Tiene conectividad a internet. Requieren la construcción de un nuevo pabellón y sillas. Cuentan con suministro de agua potable, tanque de reserva y electricidad.

5.10. C.E.B.G. Aguas Blancas:

Durante el recorrido en esta escuela, se pudo constatar que cuentan con protocolo de bioseguridad. Tienen conectividad a internet. Requieren la construcción de aulas. Solicitan lavamanos y sillas y un área para la cafetería. Cuentan con agua potable, tanque de reserva y suministro de electricidad. Matricula 186 estudiantes.

5.11. Escuela Bilingüe Rubén Darío Carles:

Esta escuela tiene su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Requieren la construcción de aulas y la culminación del muro de contención. Tienen agua potable, tanque de reserva y suministro de electricidad. Necesitan sillas. Matricula 584 estudiantes.

5.12. C.E.B.G. Cascajal:

Este centro cuenta con protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Requieren la construcción de aulas. Necesitan acondicionar los baños y lavamanos. Solicitan la instalación de baldosas y cielo raso. Cuentan con agua potable, tanque de reserva y suministro de electricidad. Necesitan sillas, tableros y archivadores. Matricula 115 estudiantes.

5.13. C.E.B.G. Villa del Carmen:

En el recorrido por este centro, se pudo confirmar que tienen protocolo de bioseguridad. No tienen conectividad a internet. Requieren la construcción de aulas. Solicitan se les acondicione el área de los baños, lavamanos y se les coloque cielo raso. Requieren sillas, tableros, archivadores y escritorios. Cuentan con agua potable, tanque de reserva y suministro de electricidad. Matricula 170 estudiantes.

5.14. I.P.T. Coclesito:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Requieren la construcción de aulas. Solicitan se les acondicionen los baños, lavamanos, fuentes de agua. Solicitan se le adecue el techo (cielo raso). Cuentan con agua potable, tanque de reserva y suministro de electricidad. Requieren sillas, tableros, archivadores y escritorios. Matricula 354 estudiantes.

5.15. Escuela Bilingüe República Dominicana:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Requieren el cambio del techo de la entrada de la escuela. Cuentan con agua potable, tanque de reserva y suministro de electricidad. Requieren sillas. Matricula 1,305 estudiantes.

5.16. C.E.B.G. Jacinta Arosemena de Morales:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Requieren la construcción de aulas. Cuentan con agua potable, tanque de reserva y suministro de electricidad. Requieren sillas. Matricula 139 estudiantes.

6. PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE:

6.1. Escuela Zaida Zela Núñez:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Sus infraestructuras están completas y en buen estado. Cuentan con agua potable y suministro de electricidad. Matricula 1,800 estudiantes.

6.2. Colegio Pedro Pablo Sánchez:

En el recorrido por este centro, se pudo confirmar que tienen protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Su infraestructura se encuentra completa y están a la espera que la empresa constructora culmine los trabajos. Problemas con el suministro de agua potable. El cableado eléctrico se encuentra en reparación. Requieren mobiliarios. Solicitan Trabajadores Manuales y un Celador. Matricula 3,500 estudiantes.

6.3. Colegio José María Barranto:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Se están realizando reparaciones en la infraestructura. Poseen agua potable y suministro de electricidad. Matricula 2,200 estudiantes.

6.4. Colegio Leopoldo Castillo:

En el recorrido por este colegio, se pudo confirmar que tienen protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Infraestructura completa. Cuentan con agua potable, tanque de reserva y suministro de electricidad. Requieren un Celador, un Aseador y un Cocinero. Matricula 941 estudiantes.

6.5. C.E.B.G. Guillermo Endarra Galimany:

Durante la inspección por este centro, se pudo confirmar que la misma se encuentra cerrada por malas condiciones en su edificación, por lo que no es apta para albergar estudiantes por riesgo debido al deterioro del inmueble.

7. PANAMÁ NORTE:

7.1. C.E.B.G. de El Ñajú:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Escasa conectividad a internet. Cuentan con buena infraestructura. Escases de agua potable. Cuentan con suministro de energía eléctrica. Requieren un Trabajador Manual.

7.2. C.E.B.G. María La Torre:

En el recorrido por este centro, se pudo confirmar que tiene protocolo de bioseguridad. Conectividad a internet limitada. Requieren aula para albergar a los niños de Pre-Kinder. Cuentan con agua potable y suministro de electricidad. Requieren un Trabajador Manual.

7.3. C.E.B.G. Nuevo Caimitillo:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Tienen escases de agua potable. Poseen suministro de energía eléctrica. Requieren de un Docente y un Trabajador Manual.

7.4. C.E.B.G. Presidente Roosevelt:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Reciben suministro de agua potable y electricidad. Requieren de un Trabajador Manual.

7.5. C.E.B.G. Santos Jorge:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Tienen agua potable y suministro de electricidad. Requieren se les instale el techo de la cancha. Solicitan un Trabajador Manual.

7.6. C.E.B.G. Bilingüe José Artigas:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Requieren baños y lavamanos. Cuentan con agua potable y suministro de electricidad. Solicitan un Trabajador Manual.

7.7. C.E.B.G. Bilingüe La Cabima:

En el recorrido por este centro, se pudo confirmar que tiene protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Infraestructura completa. Escases en el suministro de agua potable y problemas en el tendido eléctrico. Requieren un Trabajador Manual.

7.8. C.E.B.G. Domingo Romero:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Infraestructura en buenas condiciones. Requieren una bomba de agua. Cuentan con suministro eléctrico. Requieren un Trabajador Manual.

7.9. Escuela Villa Unida:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Tienen agua potable y suministro de electricidad. Requieren tres Docentes y un Trabajador Manual.

7.10. C.E.B.G. Tomás Arias:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Requieren de pintura y detalles para culminar la construcción. Cuentan con agua potable y suministro de electricidad. Requieren dos Docentes y Trabajador Manual.

7.11. Escuela María Henríquez:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Infraestructura en buenas condiciones. Poseen agua potable y suministro de electricidad. Requieren dos Docentes y Trabajador Manual.

7.12. Instituto Profesional y Técnico de Chilbre:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Requieren conectividad a internet. Necesitan pintura y muros. Cuentan con agua potable y suministro de electricidad. Solicitan dos Docentes y Trabajador Manual.

7.13. C.E.B.G. Melchor Lasso de la Vega:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet (con señal limitada). Se encuentran a la espera de culminación de trabajos. Cuentan con agua potable y suministro de electricidad. Requieren un Trabajador Manual. La infraestructura está pendiente por culminar en un 25%.

7.14. Colegio Monseñor Francisco Beckmann:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Requieren demolición del área antigua. Cuentan con agua potable y suministro de electricidad. Solicitan Docentes y Trabajadores Manuales.

7.15. Colegio San Juan Pablo II:

Durante el recorrido por este colegio se pudo constatar que mantienen el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad. Solicitan Trabajadores Manuales.

7.16. Escuela República Árabe de Egipto:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad. Requieren Trabajador Manual.

7.17. Escuela República de la India:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad. Solicitan Trabajadores Manuales.

7.18. Primer Ciclo San Miguel Arcángel Las Mañanitas:

Durante la visita a este centro educativo se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. La conectividad a internet es intermitente y lenta. Solicitan la reparación de dos baños y tienen problemas con el guano de murciélagos, en el área de la cancha. Requieren 300 sillas. Cuentan suministro de agua potable y electricidad. Solicitan tres docentes de las cátedras de Español, Ciencias Sociales e Inglés, personal administrativo Secretarias, Celadores, Trabajadores Manuales e Inspectores.

7.19. Colegio Bilingüe Tocumen Sector Sur:

Este plantel cuenta con protocolo de bioseguridad. La conectividad a internet es intermitente y lenta. Solicitan cielo raso para dos baños. La planta de tratamiento de aguas residuales trabaja 1/3 de su capacidad, debido a que presenta problemas en el cableado eléctrico y en sus

bombas. Cuentan con suministro de agua potable y electricidad. Requieren un Docente de 4to. Grado, un Trabajador Manual y una Secretaria.

8. PROVINCIA DE COLÓN:

8.1. C.E.B.G. Quebrada Bonita:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Requieren la construcción de tres aulas. Cuentan con agua potable y suministro de electricidad.

8.2. C.E.B.G. El Giral:

En el recorrido por este centro, se pudo confirmar que la misma se encuentra en construcción. No tiene conectividad a internet. Cuentan con agua potable y suministro de electricidad. Tienen habilitados tres aulas en la escuela y siete aulas temporales.

8.3. Escuela La Escandalosa:

En este colegio no mantiene protocolo de bioseguridad. No cuentan con conectividad a internet. Su infraestructura se encuentra en mal estado (piso de cemento y algunas partes de tierra, paredes de madera) como alternativa se está impartiendo clases en la Iglesia. Cuentan con agua potable y uso de letrinas. No tienen suministro de energía eléctrica, utilizan lámparas de kerosene. Solamente cuentan con una docente, quien funge como maestra, directora y administradora. Matrícula 7 estudiantes. Se encuentran a la espera que el MEDUCA culmine sus labores de construcción.

8.4. Escuela República de Sudáfrica:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet (con capacidad limitada). Requieren

acondicionar el área del gimnasio y la biblioteca. Cuentan con agua potable (presión baja en hora de la mañana) y suministro de electricidad.

8.5. C.E.B.G. Juan Antonio Henríquez:

En el recorrido en este colegio se pudo constatar que se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad. Matricula 1,400 estudiantes.

8.6. C.E.B.G. Carlos Clement:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet (limitada). Tienen agua potable y suministro de electricidad. Matricula 1,150 estudiantes.

8.7. Escuela República Oriental de Uruguay:

En esta escuela se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Requieren conectividad a internet y se les instale los baños e inodoros. Solicitan la reparación en las paredes. No tienen servicio de agua potable, debido a que están en proceso de instalación de las bombas de agua. Cuentan con suministro de electricidad.

9. DISTRITO DE CHEPO:

República de Panamá

9.1. Escuela Santa Isabel de Chepo:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet limitada. Tienen suministro de agua potable y electricidad. Matricula 1,500 estudiantes.

9.2. C.E.B.G. José Gabriel Duque:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad. Matricula 1,184 estudiantes.

9.3. C.E.B.G. José del Carmen Echevers:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Tienen agua potable y suministro de electricidad. Requieren una Secretaria y un Contable. Matricula 1,000 estudiantes.

9.4. C.E.B.G. Venancio Fenosa Pascual:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Requieren conectividad a internet. Cuentan con agua potable y suministro de electricidad. Matricula 2,100 estudiantes.

10. PROVINCIA DE DARIÉN:

10.1. C.E.B.G. Marcos Alarcón:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Requieren conectividad a internet. Cuentan con agua potable y suministro de electricidad. Requieren siete salones, reparación de alarmas contra incendio, reparación de fugas de aguas. Solicita Trabajadores Manuales. Matricula 1,700 estudiantes.

10.2. C.E.B.G. Portuchada:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad.

10.3. Escuela Anayansi:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad. Requieren se les adecue el techo (cielo raso). Mantienen problemas con el guano de murciélagos y con la ventilación en las aulas.

10.4. C.E.B.G. Punoloso:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Reciben agua de un acueducto rural. Cuenta con suministro de electricidad. Requieren adecuación de aulas de Kinder.

11. COMARCA EMBERRÁ WOUNAAN:

11.1. C.E.B.G. Juan Mepaquito:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Requieren agua potable. No cuenta con suministro de energía eléctrica en la Sección de Tele Básica. Solicitan mobiliarios y tanque séptico.

11.2. C.E.B.G. Isidro Guainora:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet (limitada). Necesitan la ampliación en las infraestructuras. Requieren agua potable. El suministro de electricidad no cubre toda la infraestructura. Solicitan personal administrativo, Trabajadores Manuales, Celadores e Inspectores.

11.3. C.E.B.G. Vista Alegre:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Requieren conectividad a internet. Cuentan con agua potable y suministro de electricidad.

11.4. Escuela Puente del Río Yapé:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Requieren conectividad a internet y suministro de agua potable. Cuentan con energía eléctrica. Solicitan la reparación de paredes, techos y en el tendido eléctrico.

12. COMARCA NGÄBE BUGLÉ:

12.1. C.E.B.G. Altos de Jesús:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Requieren conectividad a internet (se encuentra en acondicionamiento, falta de supervisión del MEDUCA). Cuentan con agua de acueducto rural y suministro de electricidad en una parte de la escuela. Requieren doscientas sillas. Matricula 225 estudiantes.

13. PROVINCIA DE CHIRIQUÍ:

13.1. Escuela Bilingüe Antonio Río Saavedra:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet (limitada). Cuentan con agua de acueducto de Chorro Blanco y tienen tanque de reserva. Cuentan con suministro de energía eléctrica. Requieren cinco tableros. Solicitan un Maestro de Inglés, una Cocinera, dos Ayudantes de Cocina y dos Trabajadores Manuales. Matricula matutina 373 y vespertina 185.

13.2. Escuela de Solano:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Requieren reparación de los baños y remodelación del comedor. Cuentan con agua de acueducto rural y suministro de electricidad. Necesitan sillas. Requieren de una

Secretaria, dos Trabajadores Manuales y un Celador. Matricula 710 estudiantes.

13.3. Escuela El Calvario:

En el recorrido se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad. Necesitan cuatro tableros. Requieren una Trabajadora Manual, una Cocinera y personal administrativo. Matricula 19 estudiantes.

13.4. Escuela Bongo Abajo:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Solicitan reparación del techo de la cancha. Cuentan con agua de un acueducto rural y suministro de electricidad. Requieren de una Contable. Matricula 15 estudiantes.

13.5. Colegio Daniel Octavio Crespo:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Solicitan la reparación en la estructura eléctrica, carriolas, zinc y cielo raso. Cuentan con agua potable y suministro de electricidad. Solicitan la reparación de sillas. Requieren de un Docente, tres Trabajadores Manuales y dos Manipuladores de Alimentos.

14. DISTRITO DE SAN MIGUELITO:

14.1. C.E.B.G. Louis Martín:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad. Matricula 1,587 estudiantes.

14.2. C.E.B.G. Estado de Israel:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad. Matricula 775 estudiantes.

14.3. Escuela Bilingüe República de Colombia:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad. Matricula 901 estudiantes.

14.4. C.E.B.G. Carlos A. Mendoza:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Tienen agua potable y suministro de electricidad. Matricula 1,200 estudiantes.

14.5. Escuela Amelia Denis de Icaza:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet (limitada). Cuentan con agua potable y suministro de electricidad. Solicitan donación de la Defensoría del Pueblo. Matricula 380 estudiantes.

14.6. Instituto Alfredo Cantón:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad. La escalera está deteriorada. La rampa para el personal y estudiantes de movilidad reducida, no cuenta con pasamanos y está en mal estado. Solicitan donación a la Defensoría del Pueblo. Matricula 1, 500 estudiantes.

14.7. Escuela León A. Soto:

Se pudo constatar que tienen su protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad. Solicitan reparación de baños. Matricula 1,129 estudiantes.

14.8. Instituto Rubiano:

Se pudo constatar que cuentan con el protocolo medidas de bioseguridad. Requieren con conectividad a internet. Cuentan con agua potable y suministro de electricidad. Matricula 4,400 estudiantes.

14.9. Escuela República de Alemania:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad. Solicitan donación a la Defensoría del Pueblo. Matricula 957 estudiantes.

14.10. Escuela Severino Hernández:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad. Matricula 957 estudiantes. Se encuentra cerrada.

14.11. Colegio Elena Ch. de Pinate:

En dicho centro educativo se pudo constatar que mantienen su protocolo de bioseguridad. Tienen conectividad a internet. Su infraestructura se encuentra en pésimas condiciones (estructuras agrietadas, salones con el cielo raso dañado y moho, baños en muy mal estado, entre otros). Tienen agua potable, el suministro de fluido eléctrico se encuentra en un 80% funcionando. Los profesores están en un Paro de 72 horas prorrogables. Indican que la escuela necesita ser remodelada, ya que la infraestructura está comprometida.

14.12. Escuela Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega:

Se pudo constatar que no cuentan con protocolo de bioseguridad. Tienen conectividad a internet en algunas áreas. Los talleres se encuentran en mal estado. Cuentan con suministro de agua potable y fluido eléctrico. La escuela está en pésimas condiciones para el adecuado aprendizaje de los estudiantes. Los baños están en mal estado, los techos colapsados, la maquinaria dañada, obsoleta y convertida en chatarra. El Director pide apoyo del Ministerio de Educación para que le asignen el nuevo complejo que en pocos meses estará terminado y cuenta con todas las infraestructuras para la adecuada educación, para así poder tener tiempo para mejorar los talleres con que cuenta la escuela; esto evitaría la deserción escolar, tomando en cuenta que los estudiantes tienen deseos de aprender y mejorar su educación.

15. PANAMÁ CENTRO:

15.1. Instituto Fermín Naudeau:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet (los Laboratorios no se encuentran equipados, ya que se encuentran a la espera que el proveedor entregue las llaves). Cuentan con agua potable y suministro de electricidad. Requieren Celadores, Trabajadores Manuales e Inspectores. Solicitan sillas y tableros.

15.2. Colegio José Dolores Moscote:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Solicitan la reparación de losa comprometida a punto de colapsar. Problemas de agua potable, ya que hace falta una bomba de agua, filtración en las losas del edificio

nuevo, gimnasio clausurado, entre otras. Cuenta con suministro de electricidad.

15.3. C.E.B.G. Juan B. Sosa:

En el colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet, agua potable y suministro de electricidad. Solicitan sillas para los alumnos y terminar de pintar las infraestructuras.

15.4. Escuela Ciudad Jardín Las Mañanitas:

En este colegio se mantiene el protocolo de bioseguridad. Cuentan con conectividad a internet. Solicitan suministro de agua potable. Deficiencia en el suministro eléctrico. Requieren acondicionar el área de los baños. Solicitan reparación de sillas.

15.5. Colegio Profesional Isabel Herrera Obaldía:

Se pudo constatar que cuentan con el protocolo medidas de bioseguridad. Tienen conectividad a internet, agua potable. Su infraestructura se encuentra en mal estado (salones y área de los baños). Solicitan reparación en el cableado eléctrico. Solicitan un Celador.

República de Panamá

15.6. Colegio Richard Newman:

Durante nuestro recorrido pudimos observar que la infraestructura del colegio se ve deteriorada, presenta problemas en los baños como falta de agua, deterioro y falta de aseo de los mismos, problemas eléctricos en el cableado de las aulas, falta de abanicos en los salones, el gimnasio actualmente está deshabilitado y lo utilizan como depósito de materiales de construcción.

15.7. Colegio José Antonio Remón Cantera:

Presenta problemas en toda su infraestructura, se aprecia deteriorada y cuenta con un informe técnico por parte de la Universidad Tecnológica de Panamá, el cual señala que las mismas desde el año 2015, se encuentran en riesgo de colapsar, por lo cual se deben tomar medidas por parte de las autoridades del MEDUCA a fin de evitar poner las vidas y la seguridad de los estudiantes, personal administrativo y docentes en riesgo. (Esta información fue proporcionada por el Director del Colegio). Los docentes del colegio manifestaron que tenían temor por su salud, ya que el colegio mantenía una matrícula alta de estudiantes con lo cual no se está respetando el distanciamiento y que el colegio no cuenta con un plan de retorno bien estructurado.

15.8. Instituto Profesional y Técnico Jepta B. Duncan:

Durante nuestro recorrido pudimos observar que en el último piso del colegio no cuentan con presión de agua potable. El Director del colegio indicó que necesitan de manera urgente trabajadores manuales, ya que los que laboran en el colegio presentan problemas de salud o ya están muy mayores para hacer trabajos fuertes.

15.9. C.E.B.G. Gran Bretaña (Plaza Crystal):

Este centro educativo se encuentra operando dentro de la Plaza Cristal, esto debido a que dicho centro será demolido.

Información remitida a la Defensoría del Pueblo:

Escuela Piedra Roja, Bocas de Toro

Para las elecciones en la comarcales del pasado febrero, nos trasladamos a la Escuela de Piedra Roja, donde los funcionarios de la Defensoría se percataron de las condiciones deplorables del centro educativo, salones de madera sin piso, no se contaba con sillas, tableros, escritorios, así como las letrinas estaban colapsadas.

Centro Educativo Tebujo, Ubicado en el corregimiento de Maraca, Distrito de Muna, área de difícil acceso.

El día 10 de marzo de 2022, un grupo de docentes, estudiante y padres de familias, realizaron una manifestación en la comunidad de Llano Tugrí, toda vez que el centro educativo Tebujo, no cuentan con agua potable, requieren la construcción de salones, ya que tienen con aulas ranchos, letrinas, salones de laboratorios, para el bachiller en Turismo, comedor, la construcción de la cocina, igualmente, requieren el nombramiento de personal administrativo. (están a la espera de una reunión con la señora Ministra).

Escuela de Tobori, corregimiento de Samboa, Distrito de Jirondai.

El Cacique Local de esta comunidad Julio Palacios, nos manifestó las pésimas condiciones en que se encuentra la escuela construida de madera, por lo que requieren la construcción de 6 aulas, con urgencia, al igual que no cuentan con agua potable, una cancha para hacer deportes y el comedor.

C.E.B.G. Buenas Vista, Corregimiento de Ratón

El centro educativo cuenta con 3 aulas ranchos, no tiene comedor, requieren baños, y no cuenta con agua potable, solicitan el nombramiento de personal administrativo, ya que no hay celador ni aseo.

Escuela de Pueblo Nuevo, Bocas del Toro

Requieren con urgencia el nombramiento de maestros especializados, para atender a la población estudiantil con discapacidad, al igual que la construcción del comedor, y de más aulas, ya que los padres de familia están adecuando con hojas de zinc 4 salones, solicitan el nombramiento de Aseadores y Celadores.

I. CUADRO DE INFORMACIÓN RECABADA EN LAS INSPECCIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		CONECTIVIDAD A INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS		Mobiliario	PERSONAL		Otros
						Agua Potable	Electricidad		Docente	Administrativo	
BOCAS DEL TORO	Finca 66 Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 350 estudiantes	Comité Escolar		Cuentan con conectividad a internet	Solicitan la construcción de más salones y un comedor	si cuentan con Agua potable	Si tienen fluido eléctrico	Mobiliario completo	Cuentan con todos los educadores.	Requieren nombramiento de celador, Trabajador manual, y un cocinero	Informan que al iniciode las clase mantendrán la información de cuantos estudiantes están vacunados.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	CONECTIVIDAD A INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS		Mobiliario	PERSONAL		Otros		
					Agua Potable	Electricidad		Docente	Administrativo			
BOCAS DEL TORO	C.E.B.G.B. FINCA 30 Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 1,623 estudiantes	Comité Escolar	Cuenta con internet	En Infraestructuras se encuentran en buen estado y las del colegio son nuevas	Cuenta con Agua potable	Si cuentan con fluido eléctrico	Solicitan sillas y salones nuevos	Solicitan un maestro de Educación Física y de grado	Solicitan el nombramiento de un trabajador manuales y celadores.	Nos informan que el inicio de las clases mantendrán la información de cuantos estudiantes estarán vacunados		
		SI									NO	
		X										
		Plan de Retorno										
		SI									NO	
		X										
		Protocolo										
		SI									NO	
		X										
		Consentimiento de los Padres										
		SI									NO	
		Educadores Vacunados										
		SI									NO	
		X										
Administrativos vacunados												
SI	NO											
X												

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		CONECTIVIDAD A INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS		PERSONAL		Otros	
						Agua Potable	Electricidad	Mobiliario	Docente		Administrativo
BOCAS DEL TORO	C.E.B.G.B. Finca 15 Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 724 estudiantes	Comité Escolar		Cuenta con internet	Solicitan un salón para preescolar	Si cuentan con Agua potable	Si cuentan con fluido eléctrico	Mobiliario completo	Solicitan el nombramiento de una docente de educación especial	Solicitan el nombramiento de dos celadores, dos trabajadores manuales, una cocinera y dos choferes	Nos informan que al inicio de las Clases mantendrán la información de cuantos estudiantes están vacunados
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		CONECTIVIDAD A INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS		Mobiliario	PERSONAL		Otros
						Agua Potable	Electricidad		Docente	Administrativo	
BOCAS DEL TORO	Centro Educativo General El Empalme Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 2,050 estudiantes	Comité Escolar		Cuentan con conectividad a internet	En Infraestructuras necesitan un cielo raso	Cuentan con Agua potable	Cuentan con electricidad	Solicitan 130 sillas. Necesitan Cielo Razo para 7 salones	Cuentan con todos los educadores,	Requieren 1 celador, 1 trabajador manual, 2 Choferes y un contable	Nos informan que le 20% de los estudiantes están vacunados y al inicio de las clases mantendrán la información actualizada de cuantos estudiantes están vacunados
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		100%									
Administrativos vacunados											
SI	NO										
100%											

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		CONECTIVIDAD A INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS		PERSONAL		Otros	
						Agua Potable	Electricidad	Mobiliario	Docente		Administrativo
VERAGUAS	Centro Educativo Bilingüe La Primavera Jornada Matutina y Vespertina matricula 1,820 estudiantes	Comité Escolar		No cuenta con red. Presentan dificultades a nivel administrativo, toda vez que, se ha tornado difícil la entrega de la documentación respectiva a los docentes, con motivo de esta carencia.	Actualmente se encuentran finalizando la labor de remodelación de la infraestructura existente, por lo que, el día 7 de marzo de 2022 se iniciara sin dificultades. Se mantendrán trabajos de construcción de anexo. La infraestructura en especial pisos, techos, paredes y sanitarios.	Cuentan con Agua Potable	Cuentan con energía eléctrica, sin embargo, no está debidamente conectada, como resultado de las labores que ejecuta la empresa que construye el anexo.	Mobiliario en excelentes condiciones,	Requieren 3 para Pre kínder y 1 docente de grado	Requieren 6 trabajadores manuales, 4 inspectores y 2 celadores, 2 secretarias y 1 contable.	Explican que se adquirieron los insumos de bioseguridad, a la espera de entrega por parte de la empresa proveedora. Se requiere que los inspectores de la A.T.T.T.y de la D.N.O.T. mantengan anuencia para que se regule el tránsito en horas de entrada y salida de cada jornada (Se mantienen en trámite de remisión de la nota).
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		100	5								
Administrativos vacunados											
SI	NO										
30	0										

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		CONECTIVIDAD A INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS		PERSONAL		Otros	
						Agua Potable	Electricidad	Mobiliario	Docente		Administrativo
VERAGUAS	Centro Educativo Bilingüe Manuela Herrera de Pérez Jornada Matutina y Vespertina. Matricula de 960 estudiantes	Comité Escolar		Es deficiente, sólo se recibe en un pabellón.	Se encuentra en excelente estado	Cuentan con agua potable	Cuentan con electricidad	No especificaron	Requieren 3 docentes.	Requieren 6 trabajadores manuales, 2 inspectores, 2 celadores. Solicitan la contratación de 1 contador y 1 conductor.	El nivel de pre-escolar iniciará clases virtuales el 7 de marzo de 2022, y dos semanas después, de manera presencial. (Se realizan trabajos de construcción)
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
64	0										
Administrativos vacunados											
SI	NO										
17	2										

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		CONECTIVIDAD A INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS		PERSONAL		Otros	
						Agua Potable	Electricidad	Mobiliario	Docente		Administrativo
VERAGUAS	C.E.B. San Martín de Porres Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 1,024 estudiantes	Comité Escolar		Cuentan con conexión a internet	Las infraestructuras se encuentran en óptimas condiciones. El Colegio cuenta con 4 pabellones, cuenta con un juego de baño (4 para mujeres y 4 para hombres) para una población de 1,024 estudiantes. El Colegio no cuenta con un Gimnasio.	Cuentan con agua potable y con un tanque de reserva	Cuentan con electricidad	No especificaron	Cuentan con 80 docentes	Cuentan con 13 administrativos	Presentaron ante el Ministerio de Educación un Proyecto para la construcción del techado de la cancha sin respuesta a la fecha, por lo que los estudiantes y personal docente realiza actividades culturales y deportivas bajo las inclemencias del tiempo.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
79	1										
Administrativos vacunados											
SI	NO										
13											

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		CONECTIVIDAD A INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS		PERSONAL		Otros	
						Agua Potable	Electricidad	Mobiliario	Docente		Administrativo
VERAGUAS	Instituto Urraca	Comité Escolar		Cuentan con conexión a internet	<p>La infraestructura se encuentra en pésimas condiciones, por lo que dos (2) pabellones fueron clausurados, con afectaciones del 73%, según estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Panamá, las paredes debidamente pintadas, pasillos con pisos de baldosa, además de inodoros en perfectas condiciones.</p> <p>Los laboratorios de física, química, biblioteca y los vestidores serán utilizados como aulas de clases y solicitaron aulas modulares para los laboratorios.</p> <p>Enfatizaron que existe un proyecto, mismo que se encuentra en etapa de diseño. Por otro lado, manifestaron que, de obtener el proyecto en el mes de junio, paralizaran labores.</p>	Cuentan con agua potable y con un tanque de reserva	Cuentan con electricidad	No especificaron	Cuentan con 163 docentes	Cuentan con 60 administrativos	El centro educativo dará inicio al año escolar en la fecha establecida, no obstante, de darse contagios, procederán a dividir los grupos en dos y atenderlos por semana.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		159	4								
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
60											

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	CONECTIVIDAD A INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS		Mobiliario	PERSONAL		Otros
					Agua Potable	Electricidad		Docente	Administrativo	
VERAGUAS	C.E.B.G. Belisario Villar Pérez Jornada Matutina y Vespertina Matricula actual de 1,130 estudiantes	Comité Escolar	Sólo cuentan con conectividad a internet en el antiguo edificio, por lo que están en espera de la conexión en las nuevas infraestructuras.	Actualmente se encuentran terminando las labores de remodelación y adecuaciones, de forma que el día 7 de marzo no se dará inicio al año escolar, toda vez que la empresa constructora no ha culminado las labores de limpieza.	Cuentan con agua potable y con un tanque de reserva	Cuentan con electricidad	Mobiliario en excelentes condiciones	Cuentan con todos los educadores.	Requieren trabajadores manuales.	Se conoció que no se dará inicio al año escolar, toda vez que la empresa constructora no ha culminado las labores de limpieza.
		Plan de Retorno								
		SI NO								
		X								
		Protocolo								
		SI NO								
		X								
		Consentimiento de los Padres								
		SI NO								
		Educadores Vacunados								
		SI NO								
		78 4								
		Administrativos vacunados								
SI NO										
24 3										

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		CONECTIVIDAD A INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS		PERSONAL		Otros	
						Agua Potable	Electricidad	Mobiliario	Docente		Administrativo
VERAGUAS	Centro Educativo Bilingüe Rubén Darío Jornada Matutina y Vespertina Matricula actual de 1,200 estudiantes	Comité Escolar		Es deficiente, sólo se recibe en un pabellón.	La infraestructura se encuentra en excelentes condiciones (disponen de agua potable y tanque de reserva y electricidad), paredes debidamente pintadas, pasillos con pisos de baldosa en la mayoría de ellos, además de inodoros en perfectas condiciones.	Disponen de Agua Potable	Cuentan con electricidad	Faltan sillas	Requieren 3 docentes.	Requieren trabajadores manuales y celadores.	El centro educativo dará inicio al año escolar en la fecha establecida, no obstante, solo atenderán a la mitad de estudiante de cada grupo, por falta de sillas.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		73	0								
Administrativos vacunados											
SI	NO										
17	0										

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		CONECTIVIDAD INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS			PERSONAL		Otros
						Agua Potable	Electricidad	Mobiliario	Docente	Administrativo	
		Comité Escolar									
VERAGUAS	C.E.B.G. LOS ALGARROBOS	SI	NO	No cuenta con conectividad, es deficiente	Buenas condiciones; sin embargo, hay áreas donde la baldosa se está desprendiendo. Requieren de la construcción de un aula para que los docentes que atienden a los estudiantes con NEE, puedan realizar las labores.	Disponen del servicio de forma permanente. Cuentan con un tanque de reserva.	Cuentan con servicio de forma permanente. Destacan que la energía fluctúa frecuentemente, en consecuencia se dispara la caja de breakers	El mobiliario existente se encuentra en buenas condiciones. Se requieren 104 sillas, ya que aumentó la matrícula	Disponen de 26 docentes. Requieren de 3 docentes	Cuentan con 2 trabajadores manuales y 1 inspector. Requiere 1 secretaria, 1 cocinera y 1 trabajador manual	Requieren de un depósito para almacenar los implementos deportivos de agropecuaria y los instrumentos de la banda de música
		X									
		Medidas de Bioseguridad									
		SI	NO								
	X										
	JORNADA	Protocolo									
	MATUTINA Y VESPERTINA	SI	NO								
		X									
		%Estudiantes Vacunados									
		SI	NO								
	Matricula de 420 estudiantes	X									
		% Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X 25	1								
Administrativos vacunados											
SI		NO									

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		CONECTIVIDAD A INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS			PERSONAL		Otros
						Agua Potable	Electricidad	Mobiliario	Docente	Administrativo	
VERAGUAS	Escuela La Florecita	Comité Escolar			Se logró apreciar que la infraestructura se encuentra en buenas condiciones, paredes pintadas, pasillos con baldosas en la mayoría de ellos.	Disponen de Agua Potable	Cuentan con energía eléctrica en toda la instalación.		Se requiere un docente.	No cuentan con personal administrativo, trabajador manual , ni cocinera.	No cuentan con cafetería, solicitan centro de copiado.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
	X										
	Jornada	Protocolo									
	Matutina y Vespertina	SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
Administrativos vacunados											
SI	NO										

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		CONECTIVIDAD A INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS		PERSONAL		Otros	
						Agua Potable	Electricidad	Mobiliario	Docente		Administrativo
VERAGUAS	Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera (IPTH).	SI	NO	Cuentan con conectividad	Cuentan con internet en el área de administración, más no en las otras áreas por lo que requieren la ampliación de la banda ancha, toda vez que imparten el bachiller en informática	Disponen de este servicio, pero en ocasiones no se cuenta en los Baños, de los pabellones de la parte de arriba	Cuentan con el servicio de energía eléctrica; no obstante, se dan muchas fluctuaciones de energía eléctrica por lo que debido a esto solo están funcionando dos líneas de la instalación principal, por lo que le ha causado perjuicio en algunos salones.	Cuentan con mobiliario completo, pero indican que algunos escritorios están obsoletos, por lo que requieren nuevos para reemplazarlos	Cuentan con 124 docentes	Cuentan con 9 trabajadores manuales y 1 celador	Requieren de la construcción de un Tanque de reserva de agua potables
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
	X										
	Jornada	Protocolo									
	Matutina y Vespertina	SI	NO								
	X										
	Consentimiento de los Padres										
	SI	NO									
Educadores Vacunados											
SI	NO										
Administrativos vacunados											
SI	NO										
	Matricula de 1,1,261estudiatas										

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		CONECTIVIDAD A INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS		PERSONAL		Otros	
						Agua Potable	Electricidad	Mobiliario	Docente		Administrativo
VERAGUAS	C.E.B. MIGUEL ALBA	Comité Escolar		Cuentan con conectividad	Las infraestructuras se encuentran en buenas condiciones, en cuanto a las instalaciones pertenecientes al IPHE, existen aulas modulares ventiladas en buen estado, con cielo raso, paredes limpias y pintadas.	Cuentan con el servicio de agua potable en los dos edificios	Cuentan con el servicio de agua potable en los dos edificios	Cuentan con mobiliario completo	cuentan con el personal necesario.	cuentan con el personal necesario.	Cabe señalar que el plantel se encuentra en construcción paralizada debido a situaciones de tipo legal y administrativa, tema que se ha llevado desde el 2017 a ser causa de protesta tanto de personal del centro educativo como de padres defamilia y estudiantes.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
	X										
	Jornada	Protocolo									
	Matutina y Vespertina	SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
	Matricula de 1,200 estudiantes	SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X 96									
Administrativos vacunados											
SI	NO										
31											

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		CONECTIVIDAD A INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS		PERSONAL		Otros
						Agua Potable	Electricidad	Mobiliario	Docente	
VERAGUAS	INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO DE VERAGUAS (IPTV)	Comité Escolar		Cuentan internet en área de administración, más no en las otras áreas, por lo que se requiere la ampliación de la banda ancha	Se logró apreciar que la infraestructura se encuentra deteriorada, pasillos sin piso de baldosa, solo cuentan con 17 salones aptos para dar clases, los talleres y la biblioteca fueron habilitadas como salones, mas no cuentan con ventilación. La entrada principal y parte de la loza del kiosko fueron derrumbadas.	Disponen del Servicio	Cuentan con el servicio de energía eléctrica en toda la instalación	Las sillas se encuentran en mal estado (con polillas)	Personal docente completo	Requieren el nombramiento de trabajadores manuales
		SI	NO							
		X								
		Plan de Retorno								
		SI	NO							
		X								
	Jornada	Protocolo								
	Matutino y Vespertina	SI	NO							
		X								
		Consentimiento de los Padres								
		SI	NO							
	Matricula de 1,100 de estudiantes	Educadores Vacunados								
		SI	NO							
		X 127	4							
Administrativos vacunados										
SI		NO								
24		1								

PROVINCIA	ESCUELA	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		CONECTIVIDAD A INTERNET	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS		PERSONAL		Otros	
						Agua Potable	Electricidad	Mobiliario	Docente		Administrativo
LOS SANTOS	Esc. Benilda Céspedes	Comité Escolar		Cuenta con internet	La infraestructura en general se encuentra en buen estado, los baños están adecuados, tienen problema con el sumidero de los baños	Cuentan con agua potable y con un tanque de reserva	Cuentan con energía eléctrica	El mobiliario existente se encuentra en buen estado, pero falta un mínimo de 30 sillas. Ya se hizo la petición a MEDUCA	Cuentan con 6	No cuentan con trabajador manual.	
		Sí	No								
		x									
		Medidas de bioseguridad									
	Sí	No									
	x										
	Turno	Protocolo									
	Matutino	Sí	No								
		x									
	Matrícula	Estudiantes vacunados									
		Sí	No								
		Educadores vacunados									
		x	No								
100%											
80	Administrativos vacunados										
	x	No									
	100%										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
LOS SANTOS	Esc. Juana Vernaza	Comité Escolar		Cuenta con internet	La infraestructura en general se encuentra en buen estado, los baños están adecuados, las aulas escolares están en buenas condiciones	Cuentan con agua potable y con dos tanques de reserva	Cuentan con energía eléctrica	El mobiliario se encuentra en buen estado y completo.	39	6	
		Sí	No								
		x									
		Medidas de bioseguridad									
		Sí	No								
		x									
	Turno	Protocolo									
	Matutino	Sí	No								
		x									
		Estudiantes vacunados									
	Matrícula	Sí	No								
	518										
		Educadores vacunados									
		x	No								
99%											
Administrativos vacunados											
x		No									
	100%										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
LOS SANTOS	Jardín de la Infancia Lidia B. de Jaén	Comité Escolar		Cuenta con internet	La infraestructura en general se encuentra en buen estado, los baños están adecuados, las aulas escolares están en buenas condiciones	Cuentan con agua potable y con un tanque de reserva	Cuentan con energía eléctrica	El mobiliario se encuentra en estado regular. Se esta en la de compras de sillas.	21	2 y 5 varios	
		Sí	No								
		x									
		Medidas de bioseguridad									
		Sí	No								
		x									
	Turno	Protocolo									
	Matutino y vespertino	Sí	No								
		x									
	330	Estudiantes vacunados									
		Sí	No								
		Educadores vacunados									
		x	No								
99%											
Administrativos vacunados											
x		No									
100%											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
LOS SANTOS	Esc. Presidente Porras	Comité Escolar		Cuenta con internet	La infraestructura en general se encuentra en buen estado, los baños están adecuados, las aulas escolares están en buenas condiciones	Cuentan con agua potable y con un tanque de reserva	Cuentan con energía eléctrica	El Mobiliario se encuentra en buen estado, pero faltan sillas	43	6 y 7	
		Sí	No								
		x									
		Medidas de bioseguridad									
		Sí	No								
		x									
	Turno	Protocolo									
	Matutino y vespertino	Sí	No								
		x									
	Matrícula	Estudiantes vacunados									
		Sí	No								
		Educadores vacunados									
		x	No								
100%											
Administrativos vacunados											
x		No									
100%											
528											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
LOS SANTOS	Esc. Bolívar Antonio de Gracia González	Comité Escolar		Cuenta con internet	La infraestructura en general se encuentra en buen estado, los baños están adecuados, las aulas escolares están en buenas condiciones	Cuentan con acueducto rural (con problema de escasez de agua)	Cuentan con energía eléctrica	mobiliario en buen estado	3	2	
		Sí	No								
		x									
		Medidas de bioseguridad									
		Sí	No								
		x									
	Turno	Protocolo									
	Matutino	Sí	No								
		x									
		Estudiantes vacunados									
	Matrícula	Sí	No								
	49	Educadores vacunados									
		x	No								
		100%									
Administrativos vacunados											
x		No									
100%											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
LOS SANTOS	Esc. Carlos M. Espino	Comité Escolar		Si se cuenta con internet, sin embargo, por el momento no está funcionando. Ya se llama a soporte técnico de MEDUCA.	La infraestructura en general se encuentra en buen estado, los baños están adecuados, las aulas escolares están en buenas condiciones. El techo del centro educativo se está comenzando a oxidar, motivo por el cual ya se le hizo la petición del cambio del techo a MEDUCA.	Cuentan con acueducto rural y dos tanques de reserva	Cuentan con energía eléctrica	Faltan alrededor de 10 sillas. Ya fue notificado a MEDUCA	3	1	
		Sí	No								
		x									
		Medidas de bioseguridad									
	Sí	No									
	x										
	Turno	Protocolo									
	Matutino	Sí	No								
		x									
	Matrícula	Estudiantes vacunados									
		Sí	No								
		Educadores vacunados									
		x	No								
100%											
36	Administrativos vacunados										
	x	No									
	100%										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
LOS SANTOS	Esc. Palmira	Comité Escolar		No tiene internet la escuela	La infraestructura en general se encuentra en buen estado, los baños están adecuados, las aulas escolares están en buenas condiciones	Cuentan con acueducto rural y un tanque de reserva	Cuentan con energía eléctrica	Cuentan con el mobiliario completo	1	0	
		Sí	No								
		x									
		Medidas de bioseguridad									
		Sí	No								
		x									
	Turno	Protocolo									
	Matutino	Sí	No								
		x									
		Estudiantes vacunados									
	Matrícula	Sí	No								
	7										
		Educadores vacunados									
		Sí	No								
100%											
Administrativos vacunados											
Sí		No									

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
LOS SANTOS	C.E.B.G. Jaime Alba	Comité Escolar		No cuentan con internet	La infraestructura en general se encuentra en buen estado, los baños están adecuados, las aulas escolares están en buenas condiciones	Cuentan con acueducto rural y un tanque de reserva	Cuentan con energía eléctrica	Cuentan con mobiliario completo sin embargo hay sillas en muy mal estado. Se hizo la solicitud a MEDUCA de 75 silla	14	4 y otros 18	
		Sí	No								
		x									
		Medidas de bioseguridad									
		Sí	No								
	x										
	Turno	Protocolo									
	Matutino	Sí	No								
		x									
	Matrícula	Estudiantes vacunados									
		Sí	No								
	119	Educadores vacunados									
		Sí	No								
		100%									
Administrativos vacunados											
Sí		No									
	100%										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
LOS SANTOS	Esc. Amaris Durán de Vidal	Comité Escolar		Cuenta con internet	Las aulas de clases tienen el espacio muy reducido, las sillas y mesas están muy pegadas, los baños no se encuentran en buen estado, el orinal de los varones no funciona, el techo de los pasillos le fue retirado y hay alambres colgando, no funcionan las tomas de agua, no cuentan con las medidas de bioseguridad para el regreso a clases.	Cuentan con agua potable	Cuentan con energía eléctrica, sin embargo, hay problemas con el fluido eléctrico, lo cual no permite utilizar los aires acondicionados, los cuales ya están instalados.	No se cuenta con mobiliario completo, faltan alrededor de 4 sillas, pupitres. Ya se hizo la solicitud a MEDUCA	14	1	
		Sí	No								
		x									
		Medidas de bioseguridad									
		Sí	No								
	x										
	Turno	Protocolo									
	Matutino	Sí	No								
			x								
		Estudiantes vacunados									
	Matrícula	Sí	No								
	171										
		Educadores vacunados									
		x	No								
		100%									
Administrativos vacunados											
x		No									
100%											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad	Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros	
					Agua Potable	Electricidad					
HERRERA	ESCUELA BILINGÜE JUAN T. DEL BUSTO El Centro Educativo tiene Jornadas Matutinas y Vespertina con una matrícula de 640 estudiantes	Comité Escolar	Cuentan con internet	Algunos salones en construcción.	Cuentan con Agua Potable	Cuentan con electricidad en toda la escuela	Mobiliario en buenas condiciones	59	14	Niños vacunados información no disponible	
		SI									NO
		Plan de Retorno									
		SI									NO
		Protocolo									
		SI									NO
		Consentimiento de los Padres									
		SI									NO
		Educadores Vacunados									
		SI									NO
		X 100%									
		Administrativos vacunados									
		SI									NO
		X 100%									

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
HERRERA	ESCUELA BILINGÜE TOMAS HERRERA El Centro Educativo mantiene jornada Matutina y Vespertina Matricula de 600 estudiantes	Comité Escolar		Cuentan con internet, pero la señal es baja porque WiFi tiene cobertura en la dirección pero no llega a todos los salones	Problemas con el Techo cuando llueve entra mucha agua a los salones de clases por las paredes, tienen dos aulas clausuradas por seguridad, piso de la cancha deportiva en muy mal estado para la práctica de deportes.	Cuentan con Agua Potable	Cuentan con electricidad en todo el centro educativo	No especificaron	56		Falta de Personal (celadores y trabajadores manuales) Información de niños vacunados no disponible 100% docentes vacunados 90% administrativos vacunados
		SI	NO								
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		Protocolo									
		SI	NO								
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		100%									
		Administrativos vacunados									
		SI	NO								
		100%									

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
HERRERA	ESCUELA BILINGÜE HIPOLITO PEREZ TELLO Centro Educativo tiene Jornadas Matutinas t Vespertinas Matricula de 727 estudiantes	Comité Escolar		SI	Falta de Inmobiliario para el grado de Pre kinder.	Cuentan con Agua potable	Cuentan con electricidad		65	20	Información de niños vacunados no disponible
		SI	NO								
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		Protocolo									
		SI	NO								
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		100%									
		Administrativos vacunados									
		SI	NO								
		90%									

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
HERRERA	ESCUELA BILINGÜE ENEIDA M. DE CASTILLERO El Centro Educativo mantiene turno Matutino y Vespertino. Matrícula de 307 estudiantes	Comité Escolar		Cuentan con internet	Deterioro del Techo de la escuela casi todo está oxidado y algunas hojas de zinc están inservibles, Garita de recepción en mal estado, problema de aceras de acceso, falta de seguridad ya que le han hurtado necesitan otro seguridad para la Escuela.	Cuentan con Agua potable	Cuentan con energía eléctrica		24	13	No tienen conocimiento de cantidad de estudiantes vacunados
		SI	NO								
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		Protocolo									
		SI	NO								
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		100%									
Administrativos vacunados											
SI	NO										
90%											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	Escuela Bilingüe Llano Marín El Centro Educativo cuenta con Jornada Matutina y Vespertina. Matrícula de 360 estudiantes	Comité Escolar		Si cuentan con conectividad y acceso al internet, por lo que se nos indican que, durante los dos años que se encontraban sin dar clases presenciales, se aprovechó para dar mantenimiento a los equipos.	1. Infraestructura: El centro educativo se observa que fue recientemente remodelado, pintado y acondicionado, baños, techo, cielo raso, fuentes de agua, cerca perimetral, cancha y áreas verdes con su respectivo mantenimiento, por lo que se encuentran en buenas condiciones.	Si cuentan con agua potable y con un tanque de reserva.	Si cuentan con el servicio de electricidad	Cuenta con sillas para los estudiantes, escritorios, mesas y sillas en el comedor, cocinas equipadas todo en buenas condiciones.	16	2	Se va a recabar la data de cuantos estudiantes requieren la vacuna, para así enviar la información al MEDUCA y programar las jornadas de vacunación en el centro educativo. Requieren el nombramiento de una secretaria, un celador.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	Escuela Bilingüe Simeón Conté Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 360 estudiantes	Comité Escolar		Si cuentan con conectividad y acceso al internet, por lo que se nos indican que, durante los dos años que se encontraban sin dar clases presenciales, se aprovechó para dar mantenimiento a los equipos.	1. Infraestructura: El centro educativo se observa que fue recientemente pintado y acondicionado, baños, techo, cielo raso, fuentes de agua, cerca perimetral, cancha y áreas verdes con su respectivo mantenimiento, por lo que se encuentran en buenas condiciones.	Si cuentan con agua potable y con un tanque de reserva.	Si cuentan con el servicio de electricidad .	Mobiliario cuenta con sillas para los estudiantes , escritorios, mesas, sillas en el comedor, cocinas ,todo en buen estado	72	7	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	Escuela Bilingüe Simeón Valderrama Jornadas matutina y vespertina. Matricula de 150 estudiantes	Comité Escolar		Si cuentan con conectividad y acceso al internet, por lo que se nos indican que, durante los dos años que se encontraban sin dar clases presenciales, se aprovechó para dar mantenimiento a los equipos.	El centro educativo luego de una investigación de la Defensoría del Pueblo a través de la queja CO-360-17, se determinó a través de la investigación del colapso de la estructura, por lo que esta escuela fue demolida y construida en su totalidad, la nueva infraestructura fue entregada al MEDUCA el día 08 de octubre de 2021 y equipada en su totalidad. Seguridad: Cuenta con sistema de video vigilancia y cerca perimetral.	Si cuentan con agua potable y con un tanque de reserva.	Si cuentan con el servicio de electricidad	Cuentan con sillas, escritorios para los estudiantes, escritorios y sillas, mesas y sillas en el comedor, cocinas equipadas, salón de profesores	9	1 Secretaria y 1 conductor	Se requiere el nombramiento de trabajador manual, celador y cocinero.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	C.E.B.G. El Salado Cuentan con Jornada Matutina y Vespertina. Cuentan con matricula 15 Estudiante	Comité Escolar		Si cuentan con conectividad y acceso al internet, requiere mantenimiento.	1. Infraestructura: En la inspección se pudo observar que la infraestructura se encuentra en malas condiciones (techo, cielo raso, comedor, azulejos del fregador en malas condiciones).	Si cuenta con agua potable y con un tanque de reserva.	Si cuentan con servicio de electricidad	Cuenta con sillas para los estudiantes, escritorios y sillas para los estudiantes. No cuentan con cafetería.	1	1	se nos indicó que se levantó un censo, a fin de recabar la data de cuantos estudiantes requieren la vacuna, para así enviar la información al MEDUCA y programar las jornadas de vacunación en el centro educativo. Requieren el nombramiento de un trabajador manual y un celador.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	Escuela Bilingüe Ana Polo Tapia Jornada Matutina y Vespertina. Matricula de 268 estudiantes	Comité Escolar		Si cuentan con conectividad y acceso al internet, pero requiere mantenimiento.	1. Infraestructura: El centro educativo se observa que fue pintado y acondicionado; sin embargo, pudimos observar que los baños, fuentes de aguas y lavamanos se encuentran en malas condiciones, requieren 10 puertas para los salones y las ventanas no cuentan con vidrios	Si cuentan con agua potable y 2 tanque de reserva.	Si cuentan con electricidad, pero tres salones mantienen daño eléctrico, por lo que no pueden utilizar los abanicos ni los toma corrientes, ya que no hay fluido.	Las sillas existentes están en buenas condiciones	19	7	Se nos indicó que se levantó un censo, a fin de recabar la data de cuantos estudiantes requieren la vacuna, para así enviar la información al MEDUCA y programar las jornadas de vacunación en el centro educativo.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	Escuela Bilingüe Juan Demóstenes Arosemena Jornada Matutina y Vespertina. Matricula de 864 estudiantes	Comité Escolar		Si cuentan con conectividad y acceso al internet, pero requiere mantenimiento.	Infraestructura: El centro educativo se observa que fue pintado y acondicionado; sin embargo, pudimos observar que una pared se encuentra rajada, los baños, fuentes de agua y lavamanos se encuentran en malas condiciones.	Si cuentan con agua potable y cuatro tanque de reserva.	Si cuentan con electricidad.	Mobiliario cuenta con sillas para los estudiantes, escritorios y sillas para los profesores. Cuentan con Kisco que actualmente se utiliza como depósito	67	19	Se nos indicó que se levantó un censo, a fin de recabar la data de cuantos estudiantes requieren la vacuna, para así enviar la información al MEDUCA y programar las jornadas de vacunación en el centro educativo.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	Escuela Bilingüe José Nadal Silva Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 450 estudiantes	Comité Escolar		Si cuentan con conectividad y acceso al internet	Infraestructura: El centro educativo se observa que fue remodelado, pintado, acondicionado y cuenta con la construcción de nuevas aulas, por lo que se encuentra en buenas condiciones.	Si cuentan con agua potable y tanque de reserva.	Si cuentan con electricidad.	Cuentan con sillas para los estudiantes, escritorios y sillas para los profesores. Cuentan con cafetería	28	6	Cuentan con una matrícula de 450 estudiantes, por otro lado, se nos indicó que se levantó un censo, a fin de recabar la data de cuantos estudiantes requieren la vacuna, para así enviar la información al MEDUCA y programar las jornadas de vacunación en el centro educativo.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	Escuela Bilingüe Sofía Quiroz de Tejeira Jornada Matutina y Vespertina. Matricula de 600 estudiantes	Comité Escolar		Si cuentan con conectividad y acceso al internet.	1. Infraestructura: El centro educativo se observa que fue pintado y acondicionado; sin embargo, pudimos observar que no cuentan con espacio, por lo que requieren la construcción de un nuevo pabellón.	Si cuentan con agua potable y tanque de reserva.	Si cuentan con electricidad .	Cuentan con sillas para los estudiantes , escritorios y sillas para los profesores. Cuentan con kiosco	33	6	De acuerdo a la migración de estudiantes de escuelas particulares a escuelas oficiales, el plantel se ha quedado sin espacio por lo que requieren la construcción de un nuevo pabellón, vacunación el día 14 de marzo de 2022.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	C.E.B.G. Cledia F de Martínez	Comité Escolar		Si cuentan con conectividad y acceso al internet.	1. Infraestructura: El centro educativo se observa que fue pintado y acondicionado; sin embargo, pudimos observar que no cuentan con espacio, por lo que requieren la construcción de un nuevo pabellón. Mobiliario: Cuenta con sillas para los estudiantes, pero requieren de más sillas, también cuentan con escritorios y sillas para los profesores. Cafetería o similares: Si cuentan con un Kiosco, el comedor se encuentra en buenas condiciones, pero requiere de equipo de cocina.	Si cuentan con agua potable y tanque de reserva.	Si cuentan con electricidad .	Cuentan con sillas para los estudiantes, pero requieren de más sillas, también cuentan con escritorios y sillas para los profesores.	85	14	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
Educadores Vacunados											
SI	NO										
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	C.E.B.G. Aguas Blancas Jornada Matutina y Vespertina. Matrícula de 186 estudiante	Comité Escolar		Si cuentan con conectividad y acceso al internet.	<p>1. Infraestructura: El centro educativo se observa que fue pintado; sin embargo, pudimos observar que no cuentan con espacio, por lo que requieren la construcción de aulas, no cuenta con lavamanos.</p> <p>1.1 Mobiliario: Cuenta con sillas para los estudiantes, pero requieren más sillas y archivadores, también cuentan con escritorios y sillas para los profesores.</p> <p>1.2 Cafetería o similares: No cuentan con un Kiosco, el comedor se encuentra en buenas condiciones, pero requiere de equipo de cocina.</p> <p>1.3 Áreas verdes: Cuentan con áreas verdes, pero requiere mantenimiento.</p> <p>1.4 Cancha: No cuentan con cancha, ya que está sin culminar la obra.</p> <p>1.5 Cerca: Si cuentan con cerca perimetral, pero solo una parte, requieren la culminación de la obra.</p> <p>1.6 Seguridad: No cuenta con sistema de video vigilancia, por lo que requieren de un celador.</p> <p>1.7 Instalaciones de copiado: No cuenta con instalaciones de copiado.</p> <p>1.8 Áreas recreativas: Si cuenta con áreas recreativas, pero requiere mantenimiento.</p> <p>1.9 Enfermería: No cuentan con enfermería; sin embargo, el MINSA realiza giras médicas y vacunación en el plantel.</p>	Si cuentan con agua potable y tanque de reserva	Si cuentan con electricidad	8	1	Se nos informó que, inician el programa de vacunación el día 14 de marzo de 2022.	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	Escuela Bilingüe Rubén Darío Carles Jornada Matutina y Vespertina. Matrícula de 584 estudiantes	Comité Escolar		Si cuentan con conectividad y acceso al internet.	Infraestructura: El centro educativo se observa que fue pintado y acondicionado; sin embargo, pudimos observar que no cuentan con espacio, por lo que requieren la construcción de aulas, también se observa un muro de contención que esta sin concluir, por lo que requieren la culminación de la obra, debido a representa un peligro para la población estudiantil.	Si cuentan con agua potable y tanque de reserva.	Si cuentan con electricidad.	Cuenta con sillas para los estudiantes, pero requieren de más sillas, también cuentan con escritorios y sillas, también cuentan con escritorios para los profesores.	42	15	Por otro lado, se nos informó, inician el programa de vacunación del día 14 de marzo de 2022.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	C.E.B.G. Cascajal Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 115 estudiantes	Comité Escolar		Si cuentan con conectividad y acceso al internet.	1. Infraestructura: El centro educativo se observa que fue pintado y acondicionado; sin embargo, pudimos observar que no cuentan con espacio, por lo que requieren la construcción de aulas, no cuenta con baños y lavamanos, los actuales están en mal estado, el piso está en mal estado, por lo que requieren la instalación de baldosas las cuales ya están compradas, cielo raso en mal estado.	Si cuentan con agua potable y tanque de reserva.	Si cuentan con electricidad.	Cuentan con sillas para estudiantes y profesores. pero requieren más sillas, tableros y archivadores, también cuentan con escritorios y sillas para los profesores.	7	0	Se nos informó que, inician el programa de vacunación el día 14 de marzo de 2022.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	C.E.B.G. Villa del Carmen Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 170 estudiante	Comité Escolar		No cuentan con conectividad y ni acceso a internet.	1. Infraestructura: El centro educativo se observa que se encuentra en malas condiciones, pudimos observar que no cuentan con espacio, por lo que utilizan el comedor como aula de clases, por lo que requieren la construcción de aulas, no cuenta con baños y lavamanos (Utilizan letrinas), no cuentan con cielo raso. 1.1 Mobiliario: No cuenta con sillas para los estudiantes, requieren tableros, archivadores, escritorios y sillas para los profesores.	Si cuentan con agua potable y tanque de reserva.	No cuentan con electricidad	No cuentan con sillas para los estudiantes, requieren tableros, archivadores, escritorios y sillas para profesores	13	0	Se nos informó que, inician el programa de vacunación el día 14 de marzo de 2022.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
SI	NO										
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	I.P.T. Coclesito Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 354 estudiantes	Comité Escolar		Si cuentan con conectividad y acceso al internet.	1. Infraestructura: El centro educativo se observa que se encuentra en malas condiciones, pudimos observar que no cuentan con espacio, por lo que requieren la construcción de aulas, baños, lavamanos, fuentes de agua, cielo raso, en mal estado.	Si cuentan con agua potable y tanque de reserva.	Si cuentan con electricidad	Mobiliario no cuenta con sillas para los estudiantes, tableros, archivadores	21	4	Inician el programa de vacunación el día 14 de marzo de 2022.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	Escuela Bilingüe República Dominicana Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 1,035 estudiantes.	Comité Escolar		Si cuentan con conectividad acceso al internet.	1.Infraestructura: El centro educativo se observa que fue pintado y acondicionado; sin embargo, pudimos observar que el cielo raso (fibra de vidrio) y el techo de la entrada debe ser cambiado.	Si cuentan con agua potable y tanque de reserva.	Si cuentan con electricidad.	Cuenta con sillas para los estudiantes, pero requieren de más sillas, también cuentan con escritorios y sillas para los profesores.	68	10	Se nos informó que, inician el programa de vacunación el día 21 de marzo de 2022. Requieren una secretaria, conductor y un celador.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COCLÉ	C.E.B.G. Jacinta Arosemena de Morán Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 139 estudiantes	Comité Escolar		Si cuentan	Infraestructura: El centro educativo se observa que fue pintado y acondicionado; sin embargo, pudimos observar que requieren la construcción de aulas de clases debido a que actualmente utilizan el comedor como salón de clases.	Si cuentan con agua potable y tanque de reserva.	Si cuentan con electricidad	Cuenta con sillas para los estudiantes, pero requieren de más sillas, también cuentan con escritorios y sillas para los profesores.	6	1	Se nos informó que, inician el programa de vacunación el día 21 de marzo de 2022. Indican que hace falta el nombramiento de un Docente, requieren una secretaria, conductor, trabajador manual y un celador. Esta escuela ha creado recreo seguros donde los padres han comprado papas y les envían meriendas, para que los niños coman al aire libre bajo la supervisión de los docentes.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ OESTE	Escuela Zaida Zela Nuñez	Comité Escolar		Cuentan con conectividad a internet	Infraestructuras completas	si tienen Agua potable	Si tienen electricidad		Cuentan con 96 educadores	Tienes 6 celadores y 5 trabajadores manuales	Matricula de 1,800.00 estudiantes
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad	Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros	
					Agua Potable	Electricidad					
PANAMÁ OESTE	Pedro Pablo Sánchez Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 3,500 estudiantes	Comité Escolar	Cuentan con conectividad a internet	Infraestructuras completas, reconstrucción de aulas, en espera de que la empresa constructora culmine los trabajos	Problemas con el Agua, tuberías en malas condiciones	se están reparando todas las líneas de la escuela	Falta mobiliario, los que tienen están en malas condiciones	Cuentan con 156 educadores.	Manuales, Falta de personal	Requieren celador	
		SI									NO
		X									
		Plan de Retorno									
		SI									NO
		X									
		Protocolo									
		SI									NO
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI									NO
		Educadores Vacunados									
		SI									NO
											X
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
	X										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ OESTE	José María Barranco Jornada Matutina y Vespertina matricula de 2,200 Estudiantes	Comité Escolar		Cuentan con conectividad a internet	Se están haciendo algunas reparaciones	Cuentan tienen Agua potable	Cuentan con electricidad	Mobiliario en buenas condiciones	Cuentan con 115 educadores.	5 manuales y 2 celadores	Iniciarán clases el 7 de marzo de 2022
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
			X								
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
	X										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ OESTE	Leopoldo Castillo Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 941 estudiantes	Comité Escolar		Cuentan con conectividad a internet	Infraestructuras completas	Cuenta n con Agua potable y Tanque de Reserva	Cuentan con electricidad	Mobiliario en buenas condiciones	Cuentan con todos los educadores	Requiere n celadores , aseador y cocinero	Se realizará censo para conocer el total de docentes y estudiantes vacunados Rampa para discapacitados
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
			X								
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
	X										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ OESTE	Escuela Guillermo Endara Galimany Jornada Matutina y Vespertina	Comité Escolar			Cerrada por las malas condiciones en la edificación. No puede albergar estudiantes por riesgo debido al deterioro del inmueble.						Se realizará censo para conocer el total de docentes y estudiantes vacunados Rampa para discapacitados
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
			X								
		Administrativos vacunados									
		SI	NO								
	X										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	CEBG EI Ñajú	Comité Escolar		Escasa conectividad	Cuentan con buena Estructura	Cuentan con agua potable. Pero a veces escasea.	Cuentan con Fluido Eléctrico	Cuentan con el mobiliario para profesores y estudiantes	1	2	Falta Trabajador manual
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
X											
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	CEBG María La Torre	Comité Escolar		Internet Limitada	Falta Salón de Kinder	Cuentan con Agua potable	Cuenta con electricidad	Mobiliario en buenas condiciones	Están completos	Falta Trabajador Manual	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	CEBG Nuevo Caimitillo	Comité Escolar		Cuentan con internet	Está en buenas condiciones	Se interrumpe el servicio	Cuentan con fluido eléctrico	Mobiliario en buenas condiciones	Falta 1 docente	Falta Trabajador Manual	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	CEBG Presidente Roosevelt	Comité Escolar		Cuentan con conectividad a internet		Cuentan con Agua potable	Cuentan con Fluido eléctrico		Cuentan con todos los docentes	Falta Trabajador Manual	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	CEBG Santos Jorge	Comité Escolar		Cuentan con internet	Falta Techo de la Cancha	Cuentan con el servicio de Agua potable	Cuentan con el servicio de electricidad fluida		Cuentan con todos los docentes	Falta Trabajador Manual. Manual	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	Centro Educativo Bilingüe José Artigas	Comité Escolar		Cuentan con el servicio	Faltan Baños y Lavamanos	Cuentan con el servicio de Agua potable	Cuentan con el servicio de electricidad		Si	Falta T. Manual	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	Centro Educativo Bilingüe La Cabima	Comité Escolar		Cuentan con el servicio de internet	La infraestructura están en buenas condiciones, pero el gimnasio (esta semana llegan los materiales) y la biblioteca esta en pésimas condiciones	El servicio del agua es Limitado	se tiene que revisar sistema		4	Falta T. Manual	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	Centro Educativo Domingo Romero	Comité Escolar		Cuentan con el servicio	Infraestructura en buenas condiciones	Requiere Bomba de Agua	Si cuentan con el servicio		Docentes completos	Falta Trabajador Manual	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	Escuela B. Villa Unida	Comité Escolar		Cuentan con internet, pero la señal es baja porque WiFi tiene cobertura en la dirección pero no llega a todos los salones	Buena infraestructura en toda la escuela	Cuentan con el servicio de Agua potable	Cuentan con el servicio de fluido eléctrico		Faltan 3 docentes	Falta Trabajador Manual	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	Escuela BG Tomás Arias	Comité Escolar		Cuentan con internet.	Falta Pintura y detalles de construcción	Cuentan con el servicio de Agua potable	Cuentan con el Servicio de fluido eléctrico		Faltan 2 docentes	Faltan Trabajadoras manuales	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
			Faltan 3								
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	Escuela María Henríquez	Comité Escolar		Si cuenta con internet	En buenas condiciones	Cuentan con el servicio de Agua	Cuentan con el Servicio de Fluido eléctrico		Faltan 2 docentes	Faltan Trabajadoras Manuales	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	Instituto Profesional y Técnico de Chilibre	Comité Escolar		No cuentan con el Servicio	Falta Pintura y Muro	Cuentan con el Servicio de Agua Potable	Cuentan con el servicio de energía eléctrica		Faltan dos docentes	Falta trabajador Manual	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
			Faltan 5								
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	Colegio CEBG Melchor Lasso De La Vega	Comité Escolar		Cuentan con internet, pero la señal es baja porque WiFi tiene cobertura en la dirección pero no llega a todos los salones	Pintura pendiente al 25%	Si cuentan con agua potable	Si cuentan con electricidad		Cuentan con todos los docentes	Falta trabajadora manual.	
		SI	NO								
		XX									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		XX									
		Protocolo									
		SI	NO								
		XX									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		XX									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		XX									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
XX											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	Colegio Monseñor Francisco Beckman	Comité Escolar		Cuentan con el servicio de internet	Está en buenas condiciones su infraestructura, solo el área que esta por demoler	Cuentan con el Servicio de Agua Potable	Cuentan con el servicio de energía eléctrica		Cuenta con todos los docentes	FALTAN TRABAJADORAS MANUALES ADICIONALES Y ALGUNOS DOCENTES	
		SI	NO								
		XX									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		XX									
		Protocolo									
		SI	NO								
		XX									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		XX									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		XX									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
XX											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad	Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
					Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	Colegio San Juan Pablo II	Comité Escolar		Si cuentan con internet	La infraestructura está en buenas condiciones	Cuentan con Agua Potable	Cuentan con electricidad	Su mobiliario está en buenas condiciones	Sus docentes están completos	FALTAN TRABAJADORAS MANUALES ADICIONALES
		SI	NO							
		XX								
		Plan de Retorno								
		SI	NO							
		XX								
		Protocolo								
		SI	NO							
		XX								
		Consentimiento de los Padres								
		SI	NO							
		XX								
		Educadores Vacunados								
		SI	NO							
		XX								
		Administrativos vacunados								
SI	NO									
XX										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	Escuela República Árabe de Egipto	Comité Escolar		Si cuentan con internet	Infraestructura en buenas condiciones	Cuenta n con el servicio de Agua Potable	Cuentan con el servicio de energía eléctrica	Cuentan con mobiliario en buenas condiciones		Administrativos completos	Faltan Trabajadoras manuales
		SI	NO								
		XX									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		XX									
		Protocolo									
		SI	NO								
		XX									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		XX									
Administrativos vacunados											
SI	NO										
XX											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	Escuela República de La India	Comité Escolar		Cuenta con el Servicio de internet	Pintura Pendiente a un 25%	Cuentan con el Servicio de Agua Potable	Cuentan con el servicio de energía eléctrica	En buenas condiciones, sillas para los estudiantes y profesores	Cuentan con todos los docentes	Faltan Trabajadoras manuales	
		SI	NO								
		XX									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		XX									
		Protocolo									
		SI	NO								
		XX									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		XX									
		Administrativos vacunados									
		SI	NO								
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad	Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Administrativo	Otros	
					Agua Potable	Electricidad					
PANAMÁ NORTE	Primer Ciclo San Miguel Arcángel de Las Mañanitas	Comité Escolar	El internet para Todos, la señal es intermitente	Dos baños cerrados por defectos estructurales. Problema con excretas de palomas en la cancha	Cuentan con el Servicio de Agua Potable	Cuentan con el servicio de energía eléctrica	Faltan 300 sillas	Faltan 3 docentes (Español, Ciencias Sociales e Inglés)	Faltan Secretarias, Trabajadoras manuales, Inspectores y Celadores		
		SI									NO
		XX									
		Plan de Retorno									
		SI									NO
		XX									
		Protocolo									
		SI									NO
		XX									
		Consentimiento de los Padres									
		SI									NO
		XX									
		Educadores Vacunados									
		SI									NO
		XX									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
XX											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Administrativo	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ NORTE	Colegio Bilingüe Tocumen Sector Sur	Comité Escolar		El internet para Todos, la señal es intermitente	Cielo raso defectuoso en dos baños. Planta de Tratamiento de Agua Residuales trabaja 1/3 de capacidad, tiene problemas con el cableado eléctrico y en sus bombas	Cuentan con el Servicio de Agua Potable	Cuentan con el servicio de energía eléctrica		Faltan Maestro de Cuarto Grado	Faltan Secretarias y Trabajadoras Manuales	
		SI	NO								
		XX									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		XX									
		Protocolo									
		SI	NO								
		XX									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		XX									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
XX											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COLÓN	C. E. B. G. de Quebrada Bonita (Comunidad de Quebrada Bonita, Corregimiento de Buena Vista).	Comité Escolar		Sí, poseen internet	Sí, en buen estado. Están por construir tres (3) salones más, por incrementó de matrícula. Acumulación de bienes en espera de inspección para descarte (MEF y Contraloría)	Sí, cuentan con suministro de agua potable.	Sí cuentan con energía eléctrica		21 docentes	7 administrativos	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
			X								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COLÓN	C. E. B. G. El Jiral (Comunidad de El Jiral, Corregimiento de Buena Vista)	Comité Escolar		NO cuentan con internet	En construcción	Sí cuentan con agua potable	Sí cuentan con electricidad		37 docentes	15 Administrativos	Tres (3) aulas habilitadas en la escuela y siete (7) salones temporales
			NO								
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		Protocolo									
			NO								
		Consentimiento de los Padres									
		SI									
		Inconformes									
		Educadores Vacunados									
		SI									
		Administrativos vacunados									
	NO										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COLÓN	Escuela La Escandalosa (Comunidad de Quebrada Bonita adentro, Corregimiento de Buena Vista)	Comité Escolar		No cuentan con internet	Pésimo estado de infraestructura, piso de cemento y algunas partes de tierra, paredes de madera afectados por polilla. Como alternativa se utiliza la iglesia actualmente	Si cuentan con agua potable y uso de letrinas	No cuentan con energía eléctrica. Lámpara de Querosene		1 Docente	La misma docente es maestra, directora y administradora	Población de 7 estudiantes. Se observó al personal de Ingeniería de MEDUCA, en acarreo de materiales de construcción el 7 de marzo de 2022
			NO								
		Plan de Retorno									
			NO								
		Protocolo									
			NO								
		Consentimiento de los Padres									
		SI									
		Educadores Vacunados									
		SI									
		Administrativos vacunados									
		SI	NO								
			No aplica								

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COLÓN	Escuela República de Sudáfrica (Comunidad de Puerto Escondido, Corregimiento Cristóbal) Matricula de 1,096 estudiantes (niños y niñas)	Comité Escolar		Cuentan con internet, pero la señal es baja porque WiFi tiene cobertura en la dirección pero no llega a todos los salones	La infraestructura están en buenas condiciones pero el gimnasio (esta semana llegan los materiales) y la biblioteca está en pésimas condiciones	Sí, pero a ciertas horas de la mañana la presión de agua es baja.	Sí cuentan con energía eléctrica		63 docentes	10 administrativos	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		59									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
10											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otro
						Agua Potable	Electricidad				
COLÓN	C. E. B. G. Juan Antonio Henríquez (Ciudad de Colón, Corregimiento Barrio Norte) Matricula de 1,400 estudiantes	Comité Escolar		Cuenta con Internet	Observaciones generales de buenas condiciones infraestructurales	Sí, hay suministro de agua potable.	Sí, cuentan con suministro de energía eléctrica		80 docentes	26 administrativos	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COLÓN	C.E.B.G. Carlos Clement (Ciudad de Colón, Corregimiento Barrio Norte) Matricula de 1150 Estudiantes	Comité Escolar		Cuenta con poca cobertura de Internet	Excelentes condiciones	Sí, hay suministro de agua potable.	Sí, cuentan con suministro de energía eléctrica		62 Docentes	33 administrativos	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COLÓN	Escuela República Oriental del Uruguay (Ciudad de Colón, Corregimiento Barrio Norte)	Comité Escolar		No, no tienen acceso a internet	Se observó en los baños, que los inodoros son nuevos pero no están instalados, al desmotar los anteriores, las paredes se deterioraron; le están dando mantenimiento.	En proceso de instalación de una de tres (1/3) bombas de agua, costada por la Gobernadora de Colón.	Sí, cuenta con suministro de energía eléctrica.		42 Docentes	11 Administrativos	
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		X									
		Protocolo									
		SI	NO								
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
DISTRITO DE CHEPO	Escuela Santa Isabel de Chepo Este centro educativo, tiene 2 turnos, y una matrícula de 1,450 a 1,500 estudiantes entre Educación Inicial, Primaria y Premedia, tiene un horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.	Comité Escolar		Si cuentan con el servicio de internet, pero no en toda la escuela	Este centro educativo, cuenta con buenas infraestructuras y las adecuaciones en virtud de los protocolos y medidas de bioseguridad, además cuenta con rampas para los estudiantes con necesidades especiales, salón de aula especial, los baños se encuentran en buen estado, adicional tienen instalados lavamos y dispensadores de gel alcoholado en los pasillos, para el lavado frecuente de manos de los estudiantes.	El centro Educativo, sí cuenta con agua potable.	También cuenta con electricidad .		Este Centro Educativo, cuenta con aproximadamente con un total de 78 docentes	Cuenta con 4 trabajadoras manuales y 2 celadores	Adicional a esto, la primera semana de clases los docentes realizaron una encuesta para determinar que estudiantes cuentan las vacunas para la Covid-19.
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		x									
Administrativos vacunados											
SI	NO										
x											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
DISTRITO DE CHEPO	José Gabriel Duque	Comité Escolar		Si cuentan con el servicio de internet.	Este centro educativo, mantiene una adecuada infraestructura, así como las adecuaciones en virtud de los protocolos y medidas de bioseguridad, toda vez que, el mismo fue centro de vacunación, cuenta con 2 salones de aulas especiales, los baños se encuentran en buen estado, tienen instalados lavamos y dispensadores de gel alcoholado en los pasillos, para el lavado frecuente de manos de los estudiantes, cuentan con 3 entradas al centro educativo, que con previa coordinación realizarán por grupos en ingreso a los salones de acuerdo a los grados.	El centro Educativo, sí cuenta con agua potable.	También cuenta con electricidad .		Este Centro Educativo, cuenta con aproximadamente con un total de 62 docentes	Cuenta con 4 trabajadoras manuales y 1 celador	Este centro educativo, tiene 2 turnos, y una matrícula de 1,184 estudiantes entre Educación Inicial y Primaria, tiene un horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. La primera semana de clases los docentes realizarán una encuesta para determinar que estudiantes cuentan las vacunas para la Covid-19.
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		x									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
x											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
DISTRITO DE CHEPO	José del Carmen Echevers Este centro educativo, tiene 2 turnos, y una matrícula de 1,000 estudiantes entre Educación Inicial, Primaria y Premedia, tiene un horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.	Comité Escolar		Si cuentan con el servicio de internet.	Este centro educativo, cuenta con buenas infraestructuras y las adecuaciones en virtud de los protocolos y medidas de bioseguridad, además cuenta con rampas para los estudiantes con necesidades especiales, salón de aula especial, los baños se encuentran en buen estado, adicional tienen instalados lavamos y dispensadores de gel alcoholado en los pasillos, para el lavado frecuente de manos de los estudiantes.	El centro Educativo, sí cuenta con agua potable.	También cuenta con electricidad.		Este Centro Educativo, cuenta con aproximadamente con un total de 51 docentes, sin embargo, aún tienen 8 aulas que faltan los docentes por nombrar.	Cuenta con 3 trabajadoras manuales y 2 celadores, 2 inspectores, sin embargo, no cuenta actualmente con secretaria, ni la contable, por lo que el trabajo administrativo lo está realizando el director del centro.	. Cuentan con una Biblioteca que se utiliza para que los docentes puedan reforzar a los estudiantes con necesidades especiales.
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		x									
Administrativos vacunados											
SI	NO										
x											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobilierario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
DISTRITO DE CHEPO	Venancio Fenosa Pascual Matriculade 2,100 estudiantes Premedia y Media	Comité Escolar		Actualmente el servicio de internet en el centro educativo, está caído, por lo que ya el MEDUCA Regional de Chepo, tiene conocimiento de esto.	Este centro educativo, cuenta con buenas infraestructuras y las adecuaciones en virtud de los protocolos y medidas de bioseguridad, toda vez que fue centro de vacunación, además cuenta con rampas para los estudiantes con necesidades especiales, salón de aula especial, tiene 8 baños entre hombres y mujeres que se encuentran en buen estado, adicional tienen instalados lavamos y dispensadores de gel alcoholado en los pasillos, para el lavado frecuente de manos de los estudiante, cuenta con 6 pabellones, laboratorios, biblioteca, entre otros.	El centro Educativo, sí cuenta con agua potable.	También cuenta con electricidad .	Este Centro Educativo, cuenta con aproximadamente con un total de 126 docentes.	Cuenta con 4 trabajadoras manuales y 2 celadores, 1 inspector, 4 secretarias, 1 contable, 1 asistente.	Este centro educativo, tiene 2 turnos, Cuentan con un Gabinete Sicopedagógico (Trabajadora Social y Psicólogo), Biblioteca, laboratorios de química, biología y ciencias, Bienestar social y un Salón para estudiantes de la Nocturna Laboral.	
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		x									
Administrativos vacunados											
SI	NO										
x											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
DARIÉN	C.E.B.G. Marco Alarcón cuentan con una matrícula de 1,700 estudiantes	Comité Escolar		No cuentan con internet	Infraestructuras en buenas condiciones, cuentan con 31 salones	El centro Educativo, sí cuenta con agua potable 3 tanques y viene de la potabilizadora	También cuenta con electricidad .		Este Centro Educativo, cuenta con aproximadamente con un total de 126 docentes.	Cuenta con 4 trabajadoras manuales y 2 celadores, 1 inspector, 4 secretarias, 1 contable, 1 asistente.	Requiere 7 salones y aproximadamente . Las alarmas contra incendio no funcionan. Una sola trabajadora manual. Fuga de Agua que sale por debajo del piso del colegio.
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		x									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
x											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
DARIÉN	C.E.B.G. Portuchada	Comité Escolar		Cuenta con internet	Infraestructura en condiciones buenas, los baños fueron recientemente adecuados	El centro Educativo, sí cuenta con agua que recibiendo del acueducto rural de la comunidad	También cuenta con electricidad.				Cuentan con 11 salones. Mantienen en diferentes puntos dispensadores automáticos de gel alcoholado, lavamanos en la entrada de la escuela
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		x									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
x											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
DARIÉN	Escuela Anayansi	Comité Escolar		Cuenta con internet	Infraestructura en buenas condiciones	El centro Educativo, sí cuenta con agua potable que viene de la potabilizadora , tienen cosecha de agua lluvia. Tiene tres tanques de reserva	También cuenta con electricidad .		Este Centro Educativo, cuenta con aproximadamente con un total de 126 docentes.	No cuentan con personal de Servicios Generales	Indican que a los salones les hace falta cielo raso hace 3 años, se hizo la solicitud al MEDUCA. Problemas con el guano de murciélago. No poseen dispensador de gel alcoholado. Los salones no cuentan con aire acondicionado. Tienen abanicos amarrados con cable y no están en estructura fija.
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		x									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
x											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
DARIÉN	Centro de Educación Punuloso	Comité Escolar		Cuenta con internet	Estructura en buenas condiciones	Agua que reciben es de acueducto rural de la comunidad. Mantiene un tanque de reserva	También cuenta con electricidad.		Este Centro Educativo, cuenta con 13 docentes		El salón de Kinder no cuenta con baño para los niños, tampoco cuenta con escaleras
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		x									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
x											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad	Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
					Agua Potable	Electricidad				
COMARCA EMBERÁ WOUNAAN	C.E. Juan Mepaquito	Comité Escolar		Cuenta con internet	Estructura en buenas condiciones	No cuentan con agua potable	Tele Básica no tiene Luz. Básica General si cuenta con luz eléctrica	si tiene, no especifico cantidad	si tiene, no especifico cantidad	Se necesita Luz eléctrica, mobiliarios y tanque séptico.
		SI	NO							
		x								
		Plan de Retorno								
		SI	NO							
		x								
		Protocolo								
		SI	NO							
		x								
		Consentimiento de los Padres								
		SI	NO							
			X							
		Educadores Vacunados								
		SI	NO							
		x								
		Administrativos vacunados								
SI	NO									
x										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad	Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros	
					Agua Potable	Electricidad					
COMARCA EMBERÁ WOUNAAN	C.E. ISIDRO GUAINORA	Comité Escolar	Internet lenta - Cobertura limitada	no cuentan con abanicos, ni aires acondicionado. Ampliación de la Infraestructura	No tienen agua potable	Algunos salones tienen luz otros no		Docentes completos	Hacen falta más personal, secretarias trabajadores manuales y celadores, inspectores.	Ampliación de la Infraestructura	
		SI									NO
		Plan de Retorno									
		SI									NO
		Protocolo									
		SI									NO
		Consentimiento de los Padres									
		SI									NO
											X
		Educadores Vacunados									
		SI									NO
		x									
Administrativos vacunados											
SI	NO										
x											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
COMARCA EMBERÁ WOUNAAN	Vista Alegre	Comité Escolar		No cuentan con internet	Estructura en buenas condiciones	Si cuentan con agua potable	También cuenta con electricidad.		si tiene, no especifico cantidad	si tiene, no especifico cantidad	
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		x									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
x											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
SAN FELIX	C.E.B.G. Alto de Jesús Matricula de 225 estudiantes	Comité Escolar		Se encuentra en acondicionamiento, falta la supervisión final de MEDUCA	Estructura en buenas condiciones, recién pintada y en buen estado	Agua que reciben es de acueducto rural	cuenta con electricidad en una parte. (Cometida eléctrica)	Faltan 200 sillas	Este Centro Educativo, cuenta con 12 docentes	3 administrativos	
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		x									
		Administrativos vacunados									
		SI	NO								
x											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
CHIRIQUÍ	Escuela Bilingüe Antonio Ríos Saavedra, Distrito de Boquerón Matrícula de 373 alumnos en jornada matutina. Matricula de 185 Vespertina	Comité Escolar		El internet es inestable y no cuentan con la capacidad para la conexión de varios dispositivos	Estructura en buenas condiciones	Agua que reciben proviene del acueducto de Chorro Blanco y también cuentan con Tanquede reserva	También cuenta con electricidad.	Faltan 5 tableros	Falta un maestro de inglés el cual ya se realizó la solicitud a MEDUCA	Se necesita 1 cocinera y 2 ayudantes de cocina. Cuentan con 3 trabajadores manuales. Se necesitan 2 más.	En la escuela del 2 al 5 de Marzo se realizó jornada de vacunación. En la mañana se utilizan 15 salones y en la tarde 8 salones. Cuentan con baños
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		x 98%									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
x 100%											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
CHIRIQUÍ	Escuela Solano, Distrito de Bugaba Matricula de 710 estudiantes que van desde Prekinder hasta 6to grado en jornada matutinas y vespertinas	Comité Escolar		Cuenta con dos líneas de internet	Se necesita reparar dos baños y remodelar el comedor	Agua que reciben proviene de un acueducto y también cuentan con un pozo del IDAAN	También cuenta con electricidad	Se necesitan sillas	Salieron los nombramientos y están completos	Requieren una secretaria, 2 trabajadores manuales y un celador	Faltan 4 docentes por vacunar
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
			X								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		x									
		Administrativos vacunados									
		SI	NO								
x											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
CHIRIQUÍ	Escuela Bongo Abajo, Distrito de Bugaba Matricula de 15 estudiantes que van desde 1er grado hasta 6to grado.	Comité Escolar		Cuenta con dos líneas de internet	La infraestructura está en buenas condiciones. Sol que necesitan Techo para una cancha	Agua que reciben proviene de un acueducto	También cuenta con electricidad.		La escuela es unidocente	Requieren una contable, ya que cuando tiene que hacerse un trámite del fes en Meduca ese día no se da clases	
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
			X								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		x									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
x											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
CHIRIQUÍ	Colegio Daniel Octavio Crespo, Distrito de Bugaba.	Comité Escolar		Cuenta con internet solo en las oficinas	En la infraestructura solicitan estructura eléctrica, carriolas y zinc al igual que el cielo raso para algunos salones.	Agua potable es suministrada por el IDAAN	También cuenta con electricidad.	Repararon 500 sillas, Faltan por arreglar más.	Falta un docente por nombrar	Faltan 3 trabajadores manuales, 2 manipuladores de alimentos	
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
			X								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		x									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
x											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
SAN MIGUELITO	Escuela C.E.B.G. Louis Martín Jornada Matutina y Vespertina. Matricula de 1,587 Estudiantes	Comité Escolar		Cuenta con internet	Buena Infraestructura	Cuentan con Agua Potable	Cuentan con Fluido Eléctrico		83 docentes	6 colaboradores manuales	La profesora encargada solo mostro un sector de al escuela
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X 91	2								
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
x											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
SAN MIGUELITO	Escuela C.E.B.G. Bilingüe Estado de Israel. Jornada Matutina Matricula de 775 estudiantes	Comité Escolar		Cuenta con internet solo en el área de Administración	Infraestructura completa	Cuentan con agua potable	si cuentan con fluido eléctrico	no se pudo comprobar	50 docentes	3 colaboradores manuales	
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X 50	2								
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X 14											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
SAN MIGUELITO	Escuela Bilingüe República de Colombia Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 901 Estudiantes	Comité Escolar		Cuenta con internet	Infraestructura en buenas condiciones	si cuenta con agua potable	si cuentan con fluido eléctrico	mobiliario completo	57 docentes	6 trabajadores manuales	
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X 57									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X 13											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
SAN MIGUELITO	C.E.B.G. Bilingüe Carlos A. Mendoza Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 1,200 Estudiantes	Comité Escolar		Cuenta con internet	infraestructura en buenas condiciones	Cuentan con Agua Potable	Cuentan con fluido eléctrico	mobiliario completo	71 docentes	7 Trabajadores manuales	
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X 68	3								
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X 15											
	1										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
SAN MIGUELITO	Escuela Amelia Denis de Icaza Jornada Matutina hasta las 3:00 p.m. Matricula de 380 Estudiantes	Comité Escolar		Cuenta con internet, pero es deficiente	Infraestructura en buenas condiciones	Cuentan con Agua Potable	Cuentan con fluido eléctrico	mobiliario completo	22 docentes	3 trabajadores manuales	Solicitaron donaciones de parte de la Defensoría del Pueblo
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X 22	3								
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X 4											
	1										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
SAN MIGUELITO	Instituto Alfredo Cantón Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 1,500 Estudiantes	Comité Escolar		Cuenta con internet	Infraestructura satisfactoria	Cuentan con agua potable	cuentan con electricidad	mobiliario completo	104 docentes	3 trabajadores manuales	Solicitaron donaciones a la Defensoría del Pueblo. La escalera de la escuela está deteriorada. La rampa para el personal y estudiantes de movilidad reducida, no cuenta con pasamanos y está en mal estado
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X 104	3								
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X 15											
	1										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
SAN MIGUELITO	Escuela León A. Soto Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 1,129 estudiantes	Comité Escolar		Cuenta con internet	La Infraestructura no está adecuada	Cuentan con agua potable	cuentan con electricidad	mobiliario completo	71 docentes	6 colaboradores manuales	No se pudo ver que existiera medidas de bioseguridad. Baños en mal estado. No se pudieron ver los salones
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
			X								
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X 68	3								
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
X 17											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
SAN MIGUELITO	Instituto Rubiano Jornada Matutina y Vespertina Matricula de 4,400 Estudiantes	Comité Escolar		No cuenta con internet y para ser un colegio de formación profesional y de gran población escolar debe contar con internet	Infraestructura en buenas condiciones	Cuentan con Agua potable	Cuentan con electricidad	el mobiliario completo	204 docentes	8 trabajadores manuales	No tienen medida de bioseguridad. La directora indicó que las medidas de bioseguridad no son necesarias porque el aforo es del 100% de estudiantes
		SI	NO								
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		Protocolo									
		SI	NO								
			X								
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X 200	4								
		Administrativos vacunados									
		SI	NO								
X 56											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
SAN MIGUELITO	Escuela República de Alemania Jornada Matutina hasta las 2:00 p.m. Matricula de 957 Estudiantes	Comité Escolar		Cuenta con internet, el cual fue ampliado	Infraestructura completa	Cuentan con agua potable	Cuentan con electricidad	Mobiliario completo	50 docentes		Solicitaron donaciones de parte de la Defensoría
		SI	NO								
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		Protocolo									
		SI	NO								
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		X 47	3								
Administrativos vacunados											
SI	NO										
X 27											

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
SAN MIGUELITO	Escuela Severino Hernández Jornada Matutina hasta las 2:00 p.m. Matricula de 957 Estudiantes	Comité Escolar		Cuenta con internet	Infraestructura completa	Cuentan con Agua potable	Cuentan con electricidad	Mobiliario completo			La escuela se encontró cerrada por varios días.
		SI	NO								
		X									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		Protocolo									
		SI	NO								
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
Administrativos vacunados											
SI	NO										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
SAN MIGUELITO	Colegio Elena Ch. de Pinate	Comité Escolar		Cuenta con internet	Tiene un 40% de daños en la infraestructura, según personal de la Junta Comunal de Juan Díaz	Cuentan con Agua potable	80%		96	26	Los profesores están en Paro de 72 horas prorrogables. Indican que la escuela necesita ser remodelada y la infraestructura está comprometida
		SI	NO								
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		Protocolo									
		SI	NO								
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
Administrativos vacunados											
SI	NO										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
SAN MIGUELITO	Escuela Artes Oficios Melchor Lasso de la Vega	Comité Escolar		No en todas las áreas	Los talleres se encuentran en muy mal estado. deteriorados, sucios y la maquinaria dañada.	Cuentan con Agua potable	Cuentan con electricidad	Mobiliario incompleto	168	27	La escuela está en pésimas condiciones. Los baños están en mal estado, los techos colapsados, la maquinaria dañada, obsoleta y convertida en chatarra. El Director pide apoyo del Ministerio de Educación para que le asignen el nuevo complejo que en pocos meses estará terminado y cuenta con todas las infraestructuras para la adecuada educación.
		SI	NO								
			X								
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
			X								
		Protocolo									
		SI	NO								
			X								
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
			X								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		Administrativos vacunados									
SI	NO										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ CENTRO	INSTITUTO FERMIN NEUDEAU	Comité Escolar		Si cuenta con internet	Los laboratorios no están equipados, toda vez que el proveedor no ha entregado las llaves. Hacen falta sillas y tableros.				X	trabajadores manuales.	Les hace falta celadores, inspectores y
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		x									
		Administrativos vacunados									
SI	NO										
					X	X	X				

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ CENTRO	COLEGIO JOSÉ DOLORES MOSCOTE	Comité Escolar		No cuenta con internet, toda vez que solo un sector puede aprovechar el servicio	Problemas de filtraciones de agua. El gimnasio se encuentra deteriorado. Las vigas del gimnasio se encuentran en mal estado. Se observa deterioro de los aislantes de los techos.	Irregular	Irregular		X	X	No cuentan con una cifra de cuantos estudiantes y administrativos están vacunados
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		Administrativos vacunados									
SI	NO										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ CENTRO	C.E.B.G. JUAN SOSA B.	Comité Escolar		Si cuenta con internet.	X	X	X	Faltan sillas	X	X	Faltan más sillas para los estudiantes.
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		Administrativos vacunados									
SI	NO										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ CENTRO	ESCUELA CIUDAD JARDIN LAS MAÑANITAS	Comité Escolar		Si cuenta con internet.	Los salones de kinder no cuentan con baños dentro de las aulas de clases.	No cuentan agua	Problemas de bajones electricos	Se necesita alrededor de 60 sillas para los alumnos.		No cuentan con trabajadores manuales	Solo un (1) docente no se encuentra vacunado contra la covid-19 El salón de estimulación temprana no cuenta con baño. No cuentan con un celador que labore todos los dias.
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
Administrativos vacunados											
SI	NO										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad	Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros	
					Agua Potable	Electricidad					
PANAMÁ CENTRO	ESCUELA PROFESIONAL ISABEL HERRERA OBALDIA	Comité Escolar	Si cuenta con internet.	Las infraestructuras se encuentran en mal estado	X	Salones sin luz	Faltan sillas	X	X	Actualmente no tienen celadores, solo cuentan con un (1) celador.	
		SI									NO
		X									
		Plan de Retorno									
		SI									NO
		X									
		Protocolo									
		SI									NO
		X									
		Consentimiento de los Padres									
		SI									NO
		X									
		Educadores Vacunados									
		SI									NO
		Administrativos vacunados									
SI	NO										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ CENTRO	COLEGIO RICHARD NEWMAN	Comité Escolar		Si cuenta con internet.	Las infraestructuras necesitan reparación y pintura Las aulas de clases se encuentran en mal estado Faltan lámparas en los pasillos del colegio	X	Se encuentran en reparación	Faltan sillas	X	X	Faltan más sillas para los estudiantes.
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		Administrativos vacunados									
SI	NO										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ CENTRO	COLEGIO JOSE ANTONIO REMÓN CANTERA	Comité Escolar		Si cuenta con internet.	Las infraestructuras necesitan reparación y pintura	X	Se encuentran en reparación	Faltan sillas	X	X	Presenta problemas en toda su infraestructura, se aprecia deteriorada y cuenta con un informe técnico por parte de la Universidad Tecnológica de Panamá
		SI	NO								
		x									
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		x									
		Protocolo									
		SI	NO								
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
		Administrativos vacunados									
SI	NO										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad	Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros	
					Agua Potable	Electricidad					
PANAMÁ CENTRO	INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO JEPTAB. DUNCAN	Comité Escolar	Si cuenta con internet.	Las infraestructuras necesitan reparación y pintura	El último piso del colegio no cuenta con presión de agua potable.	Se encuentran en reparación	Faltan sillas	X	trabajadores manuales.		
		SI									NO
		x									
		Plan de Retorno									
		SI									NO
		x									
		Protocolo									
		SI									NO
		x									
		Consentimiento de los Padres									
		SI									NO
		x									
		Educadores Vacunados									
		SI									NO
		Administrativos vacunados									
SI	NO										

Provincia	Escuela	Medidas de bioseguridad		Internet	Infraestructura	Servicios Básicos		Mobiliario	Docentes	Manuales	Otros
						Agua Potable	Electricidad				
PANAMÁ CENTRO	CENTRO EDUCATIVO BASICO GENERAL GRAN BRETAÑA	Comité Escolar									El centro educativo Gran Bretaña a la fecha no se encuentra operando en el PH Crystal debido a que el Centro Educativo Básico General Ernesto T. Lefevre mantiene aún mobiliario tales como sillas y tableros dentro de las aulas.
		SI	NO								
		Plan de Retorno									
		SI	NO								
		Protocolo									
		SI	NO								
		Consentimiento de los Padres									
		SI	NO								
		Educadores Vacunados									
		SI	NO								
Administrativos vacunados											
SI	NO										

CONCLUSIONES

La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, con la finalidad de que se garantice plenamente el ejercicio del Derecho a la Educación, ha realizado inspecciones tendientes a constatar las condiciones en que se encuentran los diferentes centros educativos a nivel nacional, posterior a este retorno a clases presenciales, visualizando que se cumplan con todas las medidas de bioseguridad para un retorno seguro, ya que aún nos encontramos en estado de emergencia producto de la pandemia por la COVID-19.

Ante el anuncio del Ministerio de Educación que, a partir del 7 de marzo del presente año, se inició un retorno seguro y gradual a las clases presenciales. La Defensoría del Pueblo, inspeccionó ciento once (111) centros a nivel nacional con el fin de verificar si los mismos constataban con las medidas de bioseguridad, así como el estado estructural en el que se encuentran.

Esta Defensoría del Pueblo, debe hacer notorio que en su mayoría los centros educativos cuentan con las medidas de bioseguridad; sin embargo, sigue habiendo deficiencias en cuanto a los problemas de infraestructuras, observados con mayor frecuencia, están: la falta de construcción de aulas de clases, de comedores, laboratorios y cercas perimetrales; pisos destruidos, baños en mal estado, paredes rajadas y goteras en los techos; igualmente, es necesario ejecutar las fianzas de cumplimiento, en los proyectos que están paralizados.


Se destaca igualmente la dificultad con el suministro de agua potable, puesto que muchos de los centros educativos no cuentan con tanques de reserva, vital en estos momentos de pandemia.

Por otro lado, la mayoría de los planteles, presentan problemas de fluctuaciones, debido a que el sistema eléctrico data de muchos años.

Además, se refleja la necesidad de personal administrativo en la mayoría de las escuelas, sobre todo de Trabajadores Manuales y Celadores.

De igual forma, en un número importante de centros educativos se identifican sillas dañadas, falta de tableros e insumos para los salones de laboratorio y de acceso a internet.

Cabe advertir que, en informes de inspección de los años anteriores, la Defensoría del Pueblo, ha documentado similitud de hallazgos, tal como se indican en párrafos anteriores, mismos que han sido en conocimiento de las autoridades del Meduca.



RECOMENDACIONES

1. A fin de que se respeten las medidas sanitarias y prevenir contagios durante el desarrollo de las clases presenciales, el Ministerio de Educación, debe mantener en conjunto con el Ministerio de Salud, un monitoreo y fiscalización constante en los centros educativos.
2. Es fundamental que todos los Centros Educativos, cuenten con agua potable, servicio de electricidad y de internet. En este sentido, se exhorta al Meduca, garantizar recursos y condiciones para el retorno a clases de forma segura y gradual.
3. Capacitar a los Directores/as de los centros educativos a nivel nacional, sobre el procedimiento para el uso del FECE.
4. Recomendamos al Meduca, priorice lo indicado en el presente informe, referente a las condiciones en que se encuentran algunos colegios, destinando los recursos económicos para subsanar estas falencias antes señaladas. Resaltando, los que se encuentran en las Comarcas y áreas rurales.
5. Se hace necesario el nombramiento de personal administrativo (aseadores y celadores), con el propósito de dotar a los planteles educativos del recurso humano necesario para su funcionamiento regular.
6. Instamos al Meduca, brindar el apoyo psicológico necesario, para que se garantice la salud emocional de la comunidad educativa, en este retorno presencial.

7. Ejecutar las fianzas de cumplimiento de los contratos con las empresas responsables de los proyectos, con el propósito de salvaguardar los intereses del Estado y de esta manera garantizar el derecho a la educación.
8. El Viceministerio de Infraestructura debe estar más pendiente de las reparaciones a través de mayores inspecciones calificadas.
9. Fortalecer los pliegos de cargo en especial en cuanto a las cifras financieras y exposiciones de las empresas para así evitar que estas abandonen las obras.
10. Hacer un llamado a la Cámara Panameña de la Construcción, la Cámara de Comercio, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas y demás gremios a que sensibilicen a sus agremiados en cuanto al gran número de obras y contratos no cumplidos y abandonados.
11. Incorporar el uso de tecnología en la seguridad de los colegios, como lo son las cámaras de video vigilancia a fin de evitar robos en las instalaciones.



ANEXO B
VISTAS FOTOGRÁFICAS

Defensoría
del Pueblo

República de Panamá

Veraguas CEBG Los Algarrobos



Presentan levantamiento de baldosas en varias áreas



Requieren un depósito para instrumentos musicales e implementos deportivos

Instituto Profesional y Técnico de Veraguas (IPTV)



El mobiliario se encuentra en mal estado.

C.E.B.G. Miguel Alba



En construcción

Escuela Juan Normal Demóstenes Arosemena

En Cuanto a los Internados: Cuentan con un Internado de Mujeres y uno de Hombre, pasamos a observar el Internado de mujeres el cual, cuenta con 5 secciones, (12) habitaciones por sección, (4) niñas por habitación, (18) baños y (14) duchas por sección. En las habitaciones y en los baños observamos que hace falta mantenimiento y limpieza en las mismas. Y como medida de bioseguridad, una habitación de aislamiento para estudiantes con posible contagio, en caso de presentar síntomas de Covid-19.



Requieren el nombramiento de trabajadores manuales, inspectores, cocineros y ayudante de cocina.



A causa de polémica por varios estudiantes, con diversos síntomas gástricos; MINSA realizó exámenes y se está en la espera de los resultados, para determinar la causa de la sintomatología de los estudiantes.

Centro Básico General José Santos Puga



Actualmente el gimnasio se encuentra en construcción, donde el director, manifestó que, los fondos del mismo, para culminar dicho proyecto, fueron destinados al programa Bono Solidario, motivo por la cual, no han culminado la obra, y la cancha existente, se está siendo utilizando para estacionamientos de los carros de profesores, motivo por la cual, los estudiantes no cuentan con esta materia de educación física, como esparcimiento, sino únicamente teórico.

Provincia de Los Santos
Escuela Amaris Durán de Vidal



Los bebederos no tenían agua, ni cuentan con tanque de reserva.
sillas muy pegadas



Salones muy pequeños y



El cielo raso del techo está en mal estado



El aula de preescolar es reducida y con mesitas
en mal estado



Materiales de construcción tirados en la entrada de la



Provincia de Herrera

- ESCUELA TOMÁS HERRERA



techo y en el cielo raso

Daños en el

ESCUELA JUAN T DEL BUSTO



Necesita nuevos salotes y están en reparación de los baños

Defensoría
del Pueblo
Panamá

- ESCUELA BILINGÜE EVELIO D. CARRIZO



Problemas de infraestructura paredes rajadas y no cuentan con fuente de agua

- ESCUELA BILINGÜE ENEIDA M. DE CASTILLERO



Deterioro del Techo de la escuela casi todo está oxidado y algunas hojas de zinc están inservibles.

Provincia de Coclé

C.E.B.G. Cascajal



No cuentan con espacio, por lo que requieren la construcción de aulas, no cuenta con baños y lavamanos, los actuales están en mal estado, el piso está en mal estado, al igual que el cielo raso.

C.E.B.G. Cledia F. de Martínez



No cuentan con espacio, por lo que requieren la construcción de un nuevo pabellón.

Escuela Bilingüe Juan Demóstenes Arosemena



Mantiene una pared rajada, los baños, fuentes de aguas y lavamanos se encuentran en malas condiciones.

Escuela Bilingüe Rubén Darío Carles



No cuenta con espacio, mantiene un muro de contención que esta sin concluir, lo cual representa un peligro para la población estudiantil.

C.E.B.G. Villa del Carmen



Se encuentra en malas condiciones, no cuentan con espacio, energía eléctrica, los baños y lavamanos en mal estado.

Defensoría
del Pueblo

I.P.T. Coclesito



El centro educativo se encuentra en malas condiciones y no cuentan con sillas para los estudiantes.

C.E.B.G. Jacinta Arosemena de Morán



Requieren la construcción de aulas de clases debido a que actualmente utilizan el comedor como salón de clases.

Provincia de Panamá Oeste

Escuela Pedro Pablo Sánchez



Se encuentra en remodelación, se realizan trabajos de construcción

Panamá Norte
Escuela Republica de La India



Baños en Reparación.

Defensoría
del Pueblo

C.E.B.G. Tomás Arias



Escuela Santos Jorge



Techo de la cancha tiene el aislante en mal estado

Provincia de Colón

1. C.E.B.G. El Jiral (En construcción civil, retrasada)



Centro educativo en construcción

2. Escuela La Escandalosa (Pésimo estado),
 - No había sido intervenida por el MEDUCA, hasta el lunes 07/03/2022. NO cuentan con internet. Pésimo estado de infraestructura; piso de cemento y algunas partes de tierra, paredes de madera afectados por polillas. Como alternativa, se usa la iglesia como aula, actualmente. Uso de letrinas. No cuentan con energía eléctrica, sino

lámpara de kerosene. Una (1) sola docente, que es maestra, directora y administrativa. Población de 7 estudiantes. Se observó al personal de Ingeniería de MEDUCA, en acarreo de materiales de construcción el 07/03/2022





Provincia de Darién



Foto No. 1: Centro Educativo Marco Alarcón Palomino, ubicado en Metetí, Corregimiento de Metetí, Distrito de Pinogana.

1. Se detectaron algunas fugas de agua en los lavamanos.
2. Se requiere la compra de todos los aires acondicionados ya que ninguno de los actuales funciona.
3. La contratación urgente de un plomero idóneo que realice los trabajos de plomería, para evitar fugas en los baños.
4. Cambio de lámparas en el laboratorio de inglés y otros, con urgencia notoria.
5. Nombramiento de docentes de la cátedra de Física y Química para el Bachiller en Ciencias.

Foto No. 2: Centro Educativo Bilingüe Agua Fría No. 2, Corregimiento Agua Fría, Distrito de Santa Fe.



1. No cuentan con conectividad a internet ya que los estudiantes se encuentran ubicados en diferentes espacios (Iglesia Católica y las instalaciones del INADEH) fuera del corregimiento.
2. Ambos espacios no cuentan con ningún tipo de protocolo de bioseguridad. Las aulas que han armado temporalmente se encuentran en un avance del 75%, otras están en la fase inicial. En el espacio de la Iglesia Católica donde darán clases los estudiantes no se cuentan con baños higiénicos, hay algunas letrinas en malas condiciones (sin puerta). En las instalaciones del INADEH se cuenta con baños higiénicos, pero sin agua.

Foto No. 3: Escuela Anayansi, Corregimiento de Metetí, Distrito de Pinogana.



UNIÓN CHOCO

Escuela de El Puento



Sin Fluido eléctrico



Útiles escolares destruidos



Paredes destruidas



anamá

Escuela Juan Mepaquito



Sin mobiliarios





Área de acto cívicos



Portón principal dañado

SAN FELIX
ESCUELA CERRO BANCO
CORREGIMIENTO DE CERRO PUERCO, DISTRITO DE MUNA
COMARCA NGÁBE BUGLÉ



Dormitorio de los docentes



Salones construidos con playwood y zinc, como paliativos

ESCUELA ALTO DE JESÚS
DISTRITO DE ÑURÚM
COMARCA NGÄBE BUGLÉ





LES FALTA SILLAS, MOBILIARIO, PROTOCOLOS DE SEGURIDAD.

Provincia de Chiriquí
Visita al Colegio Victoriano Lorenzo
Corregimiento de las Lomas, Distrito de David, Chiriquí.

República de Panamá



DISTRITO DE SAN MIGUELITO

ESCUELA LEÓN A. SOTO



Los baños de la escuela, aunque cuentan con dispensadores de jabón, están en mal estado, como filtraciones, pintura, puertas en mal estado.

INSTITUTO RUBIANO



Escuela de Tobori



Escuela Piedra Roja



República de Panamá



Defensoría






Escuela de Pueblo Nuevo, Changuinola



COLEGIO JOSÉ DOLORES MOSCOTE





INSTITUTO FERMÍN NEUDEAU



COLEGIO RICHARD NEWMAN






ESCUELA JUAN B. SOSA



COLEGIO JOSÉ A. REMÓN CANTERA





ESCUELA PROFESIONAL ISABEL HERRERA OBALDÍA





C.E. B.G. GRAN BRETAÑA (P.H. CRYSTAL)





ESCUELA CIUDAD JARDÍN LAS MAÑANITAS





ía
lo
amá

INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO JEPTA B. DUNCAN

